

**LAPORAN KERTAS KERJA WAJIB  
EVALUASI PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS  
PERISAI KOLONG KENDARAAN BARANG  
BERDASARKAN REGULASI  
(STUDI KASUS DI UPKB BOYOLALI)**

Ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
memperoleh gelar Ahli Madya



Disusun oleh:  
MUHAMMAD REZA IJAZI  
22033079

**PROGRAM STUDI D III TEKNOLOGI OTOMOTIF  
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN  
TEGAL  
2025**

**LAPORAN KERTAS KERJA WAJIB  
EVALUASI PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS  
PERISAI KOLONG KENDARAAN BARANG  
BERDASARKAN REGULASI  
(STUDI KASUS DI UPKB BOYOLALI)**

Ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
memperoleh gelar Ahli Madya



Disusun oleh:  
MUHAMMAD REZA IJAZI  
22033079

**PROGRAM STUDI D III TEKNOLOGI OTOMOTIF  
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN  
TEGAL  
2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**EVALUASI PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS PERISAI KOLONG  
KENDARAAN BARANG BERDASARKAN REGULASI: STUDI KASUS  
DI PENGUJIAN KENDARAN BERMOTOR BOYOLALI**

*( EVALUATION OF THE FULFLLMENT OF TECHNICAL REQUIREMENTS FOR  
GOODS VEHICLE UNDERCASE SHIELD BASED ON REGULATIONS:  
CASE STUDY IN BOYOLALI MOTOR VEHICLE TESTING )*

disusun oleh:

MUHAMMAD REZA IJAZI  
22033079

Telah disetujui oleh:


Pembimbing 1



Ethys Pranoto, S.T., M.T  
NIP. 19800602 200912 1 001

tanggal 05 - 02 - 2025

Pembimbing 2



Nanang Okta Widiandaru, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 19751028 200812 1 002

tanggal 07 - 02 - 2025

## HALAMAN PENGESAHAN

### EVALUASI PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS PERISAI KOLONG KENDARAAN BARANG BERDASARKAN REGULASI (STUDI KASUS DI UPKB BOYOLALI)

(EVALUATION OF THE FULFLLMENT OF TECHNICAL REQUIREMENTS FOR  
GOODS VEHICLE UNDERCASE SHIELD BASED ON REGULATIONS  
CASE STUDY IN BOYOLALI MOTOR VEHICLE TESTING)

Disusun oleh:

MUHAMMAD REZA IJAZI

22033079

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 29 Juli 2025

Ketua Sidang

Tanda tangan

**Raka Pratindy S.T., M.T**  
NIP. 19850812201902 1 001

Penguji 1

Tanda tangan

**Ethys Pranoto, S.T., M.T**  
NIP. 19800602 200912 1 001

Penguji 2

Tanda tangan

**Brasie Pradana S.B.R.A. M.Pd**  
NIP. 19871209 201902 1 001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Diploma 3 Teknologi Otomotif

**Moch. Aziz Kurniawan, S.Pd., M.T.**  
NIP. 199210092019021002

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Reza Ijazi

Notar : 22033079

Program Studi : Diploma III Teknologi Otomotif

Menyatakan bahwa Kertas Kerja Wajib dengan judul "**EVALUASI PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS PERISAI KOLONG MOBIL BARANG BERDASARKAN REGULASI STUDI KASUS DI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BOYOLALI**" ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang atau lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disisipkan dalam laporan ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa Kertas Kerja Wajib ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila Kertas Kerja Wajib ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Tegal, Desember 2025

Yang menyatakan,



Muhammad Reza Ijazi

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Kertas Kerja Wajib dengan judul **"EVALUASI PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS PERISAI KOLONG MOBIL BARANG BERDASARKAN REGULASI STUDI KASUS DI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BOYOLALI"** sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Politeknik Keselamatan Transportasi jalan. Kertas Kerja Wajib ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Penulis menyadari dengan keterbatasan yang dimiliki, tentunya penyusunan tugas akhir ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan saya.
2. Bapak Bambang Istiyanto, S.Si.T., M.T. selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ).
3. Bapak Moch. Aziz Kurniawan, S.Pd., M.T. selaku Ketua Program Studi D III Teknologi Otomotif.
4. Bapak Ethys Pranoto, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Kertas Kerja Wajib ini.
5. Bapak Nanang Okta Widiandaru, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II yang bersedia untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Kertas Kerja Wajib ini.
6. Adik-adik, kakak-kakak, serta rekan-rekan taruna/i PKTJ yang selalu memberi semangat dan motivasi.

Penulis berharap agar Kertas Kerja Wajib ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi semua pembaca.

Tegal, 24 desember 2025

Muhammad Reza Ijazi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>vError! Bookmark not defined.</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>INTISARI.....</b>	<b>1</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>2</b>
I. 1 Latar Belakang .....	2
I. 2 Rumusan Masalah.....	3
I. 3 Batasan Masalah .....	4
I. 4 Tujuan Penelitian.....	4
I. 5 Manfaat Penelitian .....	4
I. 1 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
II. 1 Matriks Penelitian Terdahulu .....	6
II. 2 Penjelasan Teori .....	8
II.2.1 Perisai Kolong .....	8
II.2.2 Spesifikasi Perisai Kolong.....	9
II.3 Jenis-Jenis Perisai kolong samping .....	11
II.4 Kendaraan Bermotor.....	13
II.5 Pengujian Kendaraan Bermotor.....	13
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>15</b>
III.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	15
III.2 Bagan Alir Penelitian .....	16
III.3 Variabel Penelitian .....	17
III.4 Metode Pengumpulan Data .....	18
III.5 Peralat dan Bahan.....	22
III.6 Metode Analisis Data.....	24
III.7 Jadwal Penelitian .....	25

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
IV.1.Kategori Kendaraan Barang.....	27
IV.2.Hasil Evaluasi Perisai Kolong Samping .....	29
IV.3. Hasil Evaluasi Perisai Kolong belakang .....	35
IV.4 Hasil Evaluasi pemeriksaan teknis Perisai Kolong Samping dan Belakang.....	44
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
V.1 Kesimpulan .....	53
V.2 Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>Lampiran. .....</b>	<b>57</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar II. 1</b> Perisai Kolong belakang bentuk persegi .....	10
<b>Gambar II. 2</b> Perisai Kolong Belakang Bentuk Pipa .....	10
<b>Gambar II. 3</b> perisai kolong samping.....	11
<b>Gambar II. 4</b> perisai kolong samping besi persegi .....	12
<b>Gambar II. 5</b> perisai kolong samping pipa besi.....	12
<b>Gambar II. 6</b> perisai kolong samping fiber .....	13
<b>Gambar III. 1</b> Lokasi penelitian.....	15
<b>Gambar III. 2</b> laptop .....	23
<b>Gambar III. 3</b> Smartphone.....	23
<b>Gambar III. 4</b> alat tulis.....	24
<b>Gambar III. 5</b> alat ukur meteran .....	24
<b>Gambar IV. 1</b> Buku Uji Kendaraan .....	27
<b>Gambar IV. 2</b> Data kendaraan yang sesuai JBB.....	28
<b>Gambar IV. 3</b> Contoh Perisai kolong samping besi.....	29
<b>Gambar IV. 4</b> Contoh Perisai Kolong Samping Stainless Steel .....	29
<b>Gambar IV. 5</b> Jumlah Penggunaan Bahan Perisai Kolong Samping .....	30
<b>Gambar IV. 6</b> Contoh Perisai Kolong Samping Persegi .....	31
<b>Gambar IV. 7</b> Contoh Perisai Kolong Samping Pipa.....	32
<b>Gambar IV. 8</b> Contoh Perisai Kolong Plat.....	32
<b>Gambar IV. 9</b> jumlah bentuk perisai kolong samping .....	33
<b>Gambar IV. 10</b> Contoh Pengukuran Perisai Kolong Samping.....	34
<b>Gambar IV. 13</b> Contoh Perisai Kolong Belakang Stainless Steel .....	36
<b>Gambar IV. 14</b> Keterpasangan Bahan Perisai Kolong Belakang .....	36
<b>Gambar IV. 15</b> Contoh Pemasangan Perisai Kolong Belakang .....	37
<b>Gambar IV. 16</b> Contoh Pemasangan Perisai Kolong Belakang .....	37
<b>Gambar IV. 17</b> Jumlah Bentuk Perisai Kolong Belakang .....	38
<b>Gambar IV. 18</b> Contoh Pemasangan Sambungan Perisai Kolong .....	39
<b>Gambar IV. 19</b> Contoh Sambungan Tidak Sesuai Perisai Kolong .....	39
<b>Gambar IV. 20</b> Jumlah Sambungan Perisai Kolong Belakang .....	40
<b>Gambar IV. 21</b> Contoh Tinggi Perisai Kolong Belakang .....	41
<b>Gambar IV. 22</b> Contoh Ukuran Tinggi Perisai Kolong Belakang .....	42
<b>Gambar IV. 23</b> Jumlah Ukuran Tinggi Perisai Kolong .....	42
<b>Gambar IV. 24</b> Contoh Lebar Perisai Kolong Belakang .....	43
<b>Gambar IV. 25</b> Pengukuran Lebar Perisai Kolong Belakang .....	43
<b>Gambar IV. 26</b> Jumlah Lebar Perisai Kolong Belakang .....	44

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel III. 1</b> Instrumen lembar observasi perisai kolong belakang.....	19
<b>Tabel III. 2</b> Instrumen lembar observasi perisai kolong samping .....	19
<b>Tabel III. 3</b> Waktu Penelitian.....	25
<b>Tabel VI. 1</b> Jumlah Pemeriksaan Teknis Perisai Kolong Samping Dan Belakang <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>Tabel IV. 2</b> Total Keseluruhan Kendaran Barang Perisai Kolong.....	51

## **INTISARI**

Penelitian ini bertujuan evaluasi pemenuhan perisai kolong, tingginya angka kecelakaan dari belakang. Mendorong perlunya penguatan pelengkapan keselamatan, salah satunya dengan pemasangan perisai kolong berfungsi untuk mencegah kendaraan ringan masuk kekolong kendaraan berat saat terjadi benturan, sehingga dapat mengurangi risiko cedera serius atau kematian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemenuhan pemeriksaan teknis perisai kolong bagian samping dan belakang kendaraan barang bedasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2021 Tentang pelengkapan keselamatan kendaraan. Penelitian dilakukan di pengujian kabupaten boyolali menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sampel penelitian sebanyak 77 kendaraan barang ditentukan melalui purposive sampling dan perhitungan menggunakan rumus solvin dari populasi sebanyak 341 kendaraan. Data primer dikumpulkan melalui observasi lapangan terhadap jenis bahan, bentuk,tinggi, lebar, dan sambungan perisai kolong serta didukung data sekunder berupa buku uji kendaraan dan regulasi teknis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kendaraan telah menggunakan bahan dan bentuk yang sesuai standar seperti besi dan stainless berbentuk pipa atau persegi. Terdapat sekitar 35 kendaraan yang belum memenuhi kriteria tinggi maksimal 550 mm dari permukaan jalan dan sekitar 29 belum memenuhi syarat lebar minimal 80 dari total lebar kendaraan. Sambungan perisai kolong juga masih banyak yang menggunakan las, padahal regulasi mensyaratkan baut.

Dengan demikian, meskipun tingkat regulasi cukup baik. Masih diperlukan langkah langkah perbaikan berupa peningkatkan sosialisasi kepada pemilik kendaraan dan pihak karoseri.

Kata kunci : Perisai kolong, kendaraan barang, keselamatan lalu lintas, PM 74 Tahun 2021 tentang pelengkapan keselamatan kendaraan bermotor ,evaluasi teknis, metode kuantitatif.

## **ABSTRACT**

*This study aims to evaluate the compliance of underrun protection devices (UPD) in response to the high incidence of rear-end collisions. The research highlights the importance of enhancing vehicle safety features, particularly by installing underrun protection devices that function to prevent light vehicles from sliding under heavy vehicles during collisions, thereby reducing the risk of serious injury or death.*

*The objective of this study is to assess the fulfillment of technical inspections for side and rear UPDs on goods vehicles based on the Indonesian Ministry of Transportation Regulation No. PM 74 of 2021 concerning vehicle safety equipment. The research was conducted at the Boyolali District vehicle testing center using a descriptive quantitative method. The sample consisted of 77 goods vehicles, determined through purposive sampling and calculated using the Slovin formula from a population of 341 vehicles. Primary data were collected through field observations focusing on the type of material, shape, height, width, and connections of the UPDs, supported by secondary data such as vehicle test books and technical regulations.*

*The results indicate that most vehicles have used materials and shapes that meet standards, such as iron and stainless steel in pipe or rectangular forms. However, about 35 of vehicles did not meet the maximum height criterion of 550 mm from the road surface, and approximately 29 did not meet the minimum width requirement of 80 of the total vehicle width. Many UPDs were still connected by welding, whereas regulations require the use of bolts.*

In conclusion, although the level of regulation compliance is relatively good, further improvements are needed, especially in increasing awareness among vehicle owners and body manufacturers.

**Keywords:**

Underrun protection device, goods vehicles, road safety, PM 74 of 2021 on vehicle safety equipment, technical evaluation, quantitative method.