

**LAPORAN
MAGANG II
DI UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BER MOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN**



disusun oleh :

Alvie Faizudin Achmad	:	19.03.0604
Ike Noviatul Laela	:	19.03.0614
Muhamad Sodik	:	19.03.0617
Tabah Winantyo Basuki	:	19.03.0628

Mengetahui dan mengesahkan :

Tanggal :

Kepala UPTD PKB DISHUB Kota Madiun



**HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN MAGANG II
DI UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN**

disusun oleh :

Alvie Faizudin Achmad	:	19.03.0604
Ike Noviatul Laela	:	19.03.0614
Muhamad Sodik	:	19.03.0617
Tabah Winantyo Basuki	:	19.03.0628

Telah disetujui oleh :
Tanggal :

Dosen Pembimbing



Faris Humami, S.Pd., M.Eng.
NIP. 199011102019021002

Mengetahui :
Ketua Program Studi
Teknologi Otomotif



Pipit Rusmandani, S.ST., M.T.
NIP. 19850605 200812 2 002

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG II
DI UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN

disusun oleh :

Alvie Faizudin Achmad	:	19.03.0604
Ike Noviatul Laela	:	19.03.0614
Muhamad Sodik	:	19.03.0617
Tabah Winantyo Basuki	:	19.03.0628

Telah diseminarkan :
Tanggal : 9 Juni 2022

Ketua

Tanda tangan



Faris Humami,S.Pd., M.Eng.
NIP. 199011102019021002

Pengaji 1

Tanda tangan



Robby Tri Soesanto, A.Ma.PKB
NIP. 198710022020121003

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Diploma III Teknologi Otomotif



Pipit Rusmandani, S.ST., M.T.
NIP. 19850605 200812 2 002

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tabah Winantyo Basuki

Notar : 19.03.0628

Program Studi : D-III Teknologi Otomotif

Menyatakan bahwa Laporan Magang dengan judul "MAGANG II DI UPTD PKB DINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN" bersifat asli atau original dan bukan merupakan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah serta disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti bahwa Laporan Magang II ini merupakan hasil karya pihak lain, kami bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Madiun, April 2022

Tim Penyusun



Alvie Faizudin Achmad

Notar. 19.03.0604



Ike Noviatul Laela

Notar. 19.03.0614



Muhamad Sodik

Notar. 19.03.0617



Tabah Winantyo Basuki

Notar. 19.03.0628

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan ridhonya, penulis dapat menyelesaikan Magang II hingga penyusunan laporan ini. Adapun penyusunan laporan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan semester 6 Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak.

Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan selama proses magang dan penyusunan laporan ini. Ucapan terima kasih ini kami tujuhan kepada :

1. Ibu dan bapak kami selaku orang tua dan pembimbing pertama kami;
2. Ibu Dr. Siti Maemunah, S.Si., M.S.E., M.A. selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal;
3. Ibu Pipit Rusmandani, S.ST., M.T. selaku Ketua Jurusan Program Studi Diploma III Pegujian Kendaraan Bermotor;
4. Bapak Faris Humami S.Pd, M.Eng selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan banyak waktu serta dukungan untuk memberikan saran, pengarahan dan bimbingan selama Magang II;
5. Kepala Dinas
6. Bapak Amari Widhiyatmoko, S.T. selaku dosen pembimbing lapangan, atas bimbingan, pengarahan, semangat motivasi yang sangat bermanfaat;
7. Seluruh tenaga pengajar jurusan Pengujian Kendaraan Bermotor atas ilmu yang diberikan selama proses perkuliahan di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;
8. Seluruh staf karyawan UPTD PKB DISHUB Kota Madiun, atas waktu dan kerjasama selama pelaksanaan magang dan proses pengumpulan data;
9. Seluruh teman-teman kami yang ikut mendukung proses Magang II sampai selesai.

Susunan laporan Magang II ini sudah dibuat sebaik-baiknya, namun tentu masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu jika ada kritik atau saran apapun yang sifatnya membangun bagi penulis, dengan senang hati akan penulis terima.

Madiun, 28 Maret 2022

Tim Magang II UPTD PKB Kota Madiun

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN INSTANSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tujuan	2
I.3 Manfaat.....	2
I.4 Ruang Lingkup.....	3
I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang.....	3
I.6 Sistematika Penulisan Laporan.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM	5
II.1 Profil UPTD PKB DISHUB Kota Madiun.....	5
II.2 Kelembagaan.....	5
II.2.1 Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi	5
II.2.2 Struktur Organisasi.....	6
II.2.3 Sumber Daya Manusia	7
II.2.4 Tugas dan Wewenang	19
II.3 Metode Kegiatan	20
II.3.1 Bagan Alir.....	20
II.3.2 Pengumpulan dan Analisis Data.....	21
II.3.3 Jadwal Kegiatan Magang	22
BAB III PELAYANAN DI UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR... 23	
III.1 Administrasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.....	23
III.1.1 Standart Pelayanan	23
III.1.2 Mekanisme Prosedur Pelayanan	25
III.1.3 Penanganan Pengaduan	28
III.1.4 Indeks Kepuasan Masyarakat.....	28

III.1.5 Papan Informasi atau Media Informasi.....	29
III.2 Operasional Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	29
III.2.1 Sarana dan Prasarana Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	29
III.2.2 Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor	44
III.2.3 Prosedur Pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor	45
III.2.4 Prosedur Perawatan dan Perbaikan Alat Uji	48
III.2.5 Prosedur Kalibrasi Alat Uji.....	53
III.3 Sistem Manajemen K3 di UPTD PKB DISHUB Kota Madiun	54
III.4 Mekanisme Pengawasan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN MAGANG.....	59
IV.1 Kendaraan Bermotor Wajib Uji di UPTD PKB DISHUB Kota Madiun.....	59
IV.2 Penerapan Pelayanan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor	62
IV.2.1 Papan Informasi atau Media Informasi	65
IV.2.2 Sistem informasi.....	65
IV.3 Penerapan Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor	71
IV.3.1 Kesesuaian Pelayanan Teknis dan Laik Jalan di UPTD PKB DISHUB Kota Madiun	71
IV.3.2 Penerapan pemeriksaan teknis kendaraan bermotor	74
IV.3.3 Peraturan yang mengatur persyaratan teknis	78
IV.3.5 Penerapan Pemeriksaan Laik Jalan Kendaraan Bermotor	79
IV.4 Analisis dan Penetapan Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor	89
IV.5 Pelanggaran yang terjadi pada Kendaraan Bermotor	94
IV.6 Penerapan perawatan dan Perbaikan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	98
IV.7 Penerapan Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	100
IV.8 Penerapan SMK3/HSE pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	101
IV.8.1 Program Pelayanan Kesehatan Kerja	101
IV.8.2 Keselamatan Kerja.....	101
IV.9 Penerapan Pemenuhan Standart Unit Pengujian Kendaraan Bermotor ..	113
IV.9.1 Evaluasi pengujian kendaraan bermotor di UPTD PKB DISHUB Kota Madiun.....	114
IV.9.2 Evaluasi K3 pada UPTD PKB DISHUB Kota Madiun.....	115
IV.9.3 Evaluasi Gedung Uji.....	117
IV.10 Pengembangan Kantor UPTD PKB Kota Madiun	118

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	122
V.1 Kesimpulan	122
V.2 Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN	125

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Sumber Daya Manusia di UPTD PKB DISHUB Kota Madiun	7
Tabel II. 2 Jadwal Kegiatan Magang	22
Tabel III. 1 Waktu Pelayanan di UPTD PKB DISHUB Kota Madiun	24
Tabel III. 2 Peralatan Pengujian di UPTD PKB DISHUB Kota Madiun	40
Tabel III. 3 Status Kalibrasi Alat Uji.....	53
Tabel III. 4 Identifikasi resiko dan bahaya	57
Tabel IV. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor Di UPTD PKB DISHUB Kota Madiun...	59
Tabel IV. 2 Standart Administrasi UPTD PKB DISHUB Kota Madiun	66
Tabel IV. 3 Kesesuaian Pelayanan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor	71
Tabel IV. 4 Hasil Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor.....	78
Tabel IV. 5 Hasil Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan	80
Tabel IV. 6 Hasil Pengujian Axle Ply Detector Pada Kendaraan.....	81
Tabel IV. 7 Hasil Pengujian Side Slip Kendaraan	82
Tabel IV. 8 Hasil Pengujian Headlight Kendaraan.....	84
Tabel IV. 9 Hasil Pengujian Axle Load Kendaraan	85
Tabel IV. 10 Hasil Pengujian Rem Kendaraan.....	87
Tabel IV. 11 Hasil Pengujian Speedometer Kendaraan	89
Tabel IV. 12 Evaluasi Pelayanan di UPTD PKB DISHUB Kota Madiun.....	114
Tabel IV. 13 Evaluasi Sistem K3 di UPTD PKB DISHUB Kota Madiun	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Lokasi UPTD PKB DISHUB Kota Madiun	5
Gambar II. 2 Struktur Organisasi UPTD PKB DISHUB Kota Madiun.....	6
Gambar II. 3 Bagan Alir Penelitian	20
Gambar II. 4 Alur Pelayanan UPTD PKB DISHUB Kota Madiun.....	25
Gambar III. 1 Formulir Numpang Uji dan Mutasi Uji.....	23
Gambar III. 2 Surat Pernyataan Balik Nama dan Surat Kuasa	24
Gambar III. 3 Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD PKB DISHUB Kota Madiun	25
Gambar III. 4 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor UPTD PKB DISHUB Kota Madiun.....	27
Gambar III. 5 Kotak Saran pada UPTD PKB DISHUB Kota Madiun	28
Gambar III. 6 Papan Informasi Pada UPTD PKB DISHUB Kota Madiun	29
Gambar III. 7 Ruang Kepala UPTD PKB DISHUB Kota Madiun.....	30
Gambar III. 8 Ruang Loket Pelayanan UPTD PKB DISHUB Kota Madiun.....	30
Gambar III. 9 Ruang Server UPTD PKB DISHUB Kota Madiun	31
Gambar III. 10 Lapangan Parkir Kendaraan di UPTD PKB DISHUB Kota Madiun	31
Gambar III. 11 Layout UPTD PKB DISHUB Kota Madiun	32
Gambar III. 12 Lorong Pengujian Kendaraan di UPTD PKB DISHUB Kota Madiun	32
Gambar III. 13 Sound Level Tester	33
Gambar III. 14 Tint Tester	33
Gambar III. 15 Smoke Tester dan CO-HC Tester	34
Gambar III. 16 Side Slip Tester.....	36
Gambar III. 17 Headlight Tester	37
Gambar III. 18 Axle Load Tester.....	38
Gambar III. 19 Speedometer Tester.....	38

Gambar III. 20 Brake Tester.....	39
Gambar III. 21 Printer Nomor Urut Pendaftaran di UPTD PKB DISHUB Kota Madiun	40
Gambar III. 22 Komputer Pelayanan di UPTD PKB DISHUB Kota Madiun	41
Gambar III. 23 Printer Sertifikat Uji di UPTD PKB DISHUB Kota Madiun.....	41
Gambar III. 24 Printer Smartcard UPTD PKB DISHUB Kota Madiun	42
Gambar III. 25 Tablet Pengujian UPTD PKB DISHUB Kota Madiun	42
Gambar III. 26 Kompresor pada UPTD PKB DISHUB Kota Madiun	43
Gambar III. 27 Toilet Umum di UPTD PKB DISHUB Kota Madiun.....	43
Gambar III. 28 Ruang Tunggu di UPTD PKB DISHUB Kota Madiun.....	44
Gambar III. 29 Helm Keselamatan	55
Gambar III. 30 Kacamata Keselamatan	55
Gambar III. 31 Masker Respirator	56
Gambar III. 32 Sarung tangan keselamatan.....	56
Gambar III. 33 Safety Shoes	57
Gambar IV. 1 Pendaftaran kendaraan bermotor	63
Gambar IV. 2 Input Pendaftaran Kendaraan Bermotor	63
Gambar IV. 3 Cetak Bukti Lulus Uji	64
Gambar IV. 4 Pemeriksaan Identitas Kendaraan.....	74
Gambar IV. 5 Pemeriksaan Bagian Depan Kendaraan	75
Gambar IV. 6 Pemeriksaan Bagian Samping Kendaraan	75
Gambar IV. 7 Pemeriksaan Bagian Belakang.....	76
Gambar IV. 8 Pemeriksaan Bagian Dalam Kendaraan	76
Gambar IV. 9 Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan.....	77
Gambar IV. 10 Pengukuran dimensi kendaraan.....	77
Gambar IV. 11 Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan	79
Gambar IV. 12 Pengujian Axle Ply Detector	81

Gambar IV. 13 Pengujian Lampu Kendaraan.....	83
Gambar IV. 14 Pengujian Axle Load Pada Kendaraan	85
Gambar IV. 15 Pengujian Rem Kendaraan.....	86
Gambar IV. 16 Pengujian <i>Speedometer</i> Kendaraan	88
Gambar IV. 17 Mika lampu pecah dan buram	90
Gambar IV. 18 Bohlam Mati dan Redup	91
Gambar IV. 19 Kerusakan Pada Bagian Bawah Kendaraan	91
Gambar IV. 20 Hasil Pengujian Brake Tester.....	92
Gambar IV. 21 Penambahan Dimensi Kendaraan	94
Gambar IV. 22 Ban Vulkanisir.....	94
Gambar IV. 23 Baut Pengunci Roda Tidak Lengkap	95
Gambar IV. 24 Ban Aus	95
Gambar IV. 25 Bodi Kendaraan Berkarat dan Keropos	95
Gambar IV. 26 Tablet Untuk Dokumentasi Kendaraan	96
Gambar IV. 27 Hasil Pengujian Headlight Tester	97
Gambar IV. 28 Hasil Pengujian Brake Tester.....	97
Gambar IV. 29 Hasil Pengujian Speedometer Tester.....	98
Gambar IV. 30 Perbaikan dan Perawatan Brake Tester.....	99
Gambar IV. 31 Perawatan Axle Load Tester.....	99
Gambar IV. 32 Perawatan Side Slip Tester	100
Gambar IV. 33 Tanda Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor.....	100
Gambar IV. 34 Safety Shoes	102
Gambar IV. 35 Sarung Tangan.....	102
Gambar IV. 36 Masker Respirator	103
Gambar IV. 37 Helm Keselamatan	103
Gambar IV. 38 Peringatan Dilarang Merokok	104
Gambar IV. 39 Papan Informasi APD	105

Gambar IV. 40	Instalasi Listrik	106
Gambar IV. 41	Area Kerja Gedung Uji.....	106
Gambar IV. 42	Ventilasi Gedung Uji.....	107
Gambar IV. 43	Kondisi Lantai Gedung Uji.....	108
Gambar IV. 44	Pengoperasian Alat Uji	110
Gambar IV. 45	Kondisi Garis Pembatas Jalan.....	110
Gambar IV. 46	Area Parkir	111
Gambar IV. 47	Tempat Sampah	112
Gambar IV. 48	Lemari Penyimpanan.....	113
Gambar IV. 49	Kondisi Gedung Uji.....	117
Gambar IV. 50	Desain Lantai K3 Gedung Uji.....	117
Gambar IV. 51	Kondisi Kantor UPTD PKB Kota Madiun	118
Gambar IV. 52	Desain Ruang Tunggu UPTD PKB Kota Madiun	119
Gambar IV. 53	Kondisi Kantor UPTD PKB Kota Madiun	119
Gambar IV. 54	Desain Ruangan Kantor UPTD PKB Kota Madiun	120
Gambar IV. 55	Desain Layout Kantor UPTD PKB Kota Madiun	121

DAFTAR GRAFIK

Grafik IV. 1 Grafik Data Kendaraan Bermotor di UPTD PKB DISHUB Kota Madiun	59
Grafik IV. 2 Grafik Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor di UPTD PKB DISHUB Kota Madiun.....	60
Grafik IV. 3 Grafik Data Kendaraan Bermotor berdasarkan JBB di UPTD PKB DISHUB Kota Madiun	61
Grafik IV. 4 Grafik Hasil Pemeriksaan Teknis Kendaraan Tidak Lulus Uji	61
Grafik IV. 5 Grafik Hasil Pengujian Laik Jalan Kendaraan Tidak Lulus Uji.....	62