

**LAPORAN MAGANG 1
DI TERMINAL TIPE A BAWEN
KABUPATEN SEMARANG**



Di susun Oleh :

Ilham Pratama (23031011)

Pramudita Putri Audina W. (23031017)

Hepy Vania Putri (23033036)

Ilham Fajar Rasyidin (23033037)

Septyan Dwi Saputra (23033048)

PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNOLOGI OTOMOTIF

POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN

TEGAL

2025

LAPORAN HASIL MAGANG 1

TERMINAL TIPE A BAWEN KABUPATEN SEMARANG



Disusun Oleh :

Ilham Pratama	(23031011)
Pramudita Putri Audina Winasti	(23031017)
Hepy Vania Putri	(23033036)
Ilham Fajar Rasyidin	(23033037)
Septyan Dwi Saputra	(23033048)

Mengetahui dan mengesahkan :

Bawen, 25 September 2025

Pengawas Satuan Pelayanan
Terminal Tipe A Bawen

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Imron'.

Imron, S.H

NIP. 197403261996031003

HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN HASIL MAGANG 1
DI TERMINAL TIPE A BAWEN KABUPATEN SEMARANG


Disusun Oleh :

Ilham Pratama	(23031011)
Pramudita Putri Audina Winasti	(23031017)
Hepy Vania Putri	(23033036)
Ilham Fajar Rasyidin	(23033037)
Septyan Dwi Saputra	(23033048)

Telah disetujui oleh :

Bawen, 25 September 2025

Dosen Pembimbing,



Buang Turasno., A.TD.,M.T

NIP. 196502201988031007

Koordinator Lapangan



Anton Bastian

NIP.199111012025211027

Mengetahui :

Ketua Program Studi Teknologi Otomotif



Moch. Aziz Kurniawan, S.Pd.,M.T

NIP.199105132010121003

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama (Notar) : Ilham Pratama (23031011)
Pramudita Putri Audina W. (23031017)
Hepy Vania Putri (23033036)
Ilham Fajar Rasyidin (23033037)
Septyan Dwi Saputra (23033048)

Program Studi : Diploma III Teknologi Otomotif

Menyatakan bahwa Laporan Hasil Magang 1 dengan judul "LAPORAN MAGANG 1 DI TERMINAL TIPE A BAWEN KABUPATEN SEMARANG" bersifat asli atau original dan bukan merupakan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain,kecuali secara tertulis diacu dalam naskah serta disebutkan dalam daftar Pustaka lain, kami bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Bawen, 25 September 2025

Tim Penyusun,



Ilham Pratama
Notar.23031011



Pramudita Putri Audina Winasti
Notar.2303101



Hepy Vania Putri
Notar.23033036



Ilham Fajar Rasyidin
Notar.23033037



Septyan Dwi Saputra
Notar. 23033048

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN HASIL MAGANG 1
DI TERMINAL TIPE A BAWEN KABUPATEN SEMARANG

Disusun Oleh :

Ilham Pratama	(23031011)
Pramudita Putri Audina Winasti	(23031017)
Hepy Vania Putri	(23033036)
Ilham Fajar Rasyidin	(23033037)
Septyan Dwi Saputra	(23033048)

Telah diseminarkan :

Bawen, 25 September 2025

Penguji

Tanda Tangan

Buang Turasno., A.TD.,M.T

NIP. 196502201988031007



Mengetahui :

Ketua Program Studi Teknologi Otomotif



Moch. Aziz Kurniawan,S.Pd.,M.T

NIP. 199105132010121003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat, hidayah serta karunianya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Magang I yang berjudul "LAPORAN MAGANG I DI TERMINAL TIPE A BAWEN", tanpa suatu halangan apapun.

Dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, tentunya laporan ini tidak akan selesai tanpa dukungan moral dan materil yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Bambang Istiyanto, S.SI.T.,M.T selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal.
2. Bapak Moch. Aziz Kurniawan M.T selaku Ketua Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif;
3. Bapak Buang Turasno.,A.Td.,M.T selaku dosen pembimbing yang terus memberikan masukan pada penulis hingga penulis menyelesaikan laporan ini;
4. Bapak Imron, S.H selaku Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Bawen Kabupaten Semarang.
5. Bapak Anton Bastian selaku Pembimbing Lapangan;
6. Rekan Taruna Taruni Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal.
7. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki laporan ini. Penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Bawen, 25 September 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup	3
1.3. Tujuan	3
1.4. Manfaat	3
1.5. Waktu dan Tempat pelaksanaan Magang 1	4
1.6. Sistematika Penulisan Laporan	5
BAB II GAMBARAN UMUM	7
II.1 Sejarah dan Perkembangan Terminal Tipe A Bawen	7
II.2 Profil Terminal Tipe A Bawen	8
II.2.1 Visi	8
II.2.2 Misi	8
II.2.3 Kebijakan dan Sasaran	8
II.2.4 Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan Bus	9
II.3 Struktur Organisasi Terminal Tipe A Bawen	13
II.3.1 Tugas dan Fungsi	13
II.3.2 Kepegawaian	15
II.3.3 Jam Operasional Terminal	16
II.3.4 Fasilitas Sarana dan Prasarana	17
II.4 Pelayanan Angkutan Umum	24
BAB III SISTEM LAYANAN OPERASIONAL	25
III.1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Rampcheck) di Terminal Tipe A Bawen	25
III.2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe A Bawen	38

III.2.1. Keselamatan	38
III.2.2. Keamanan.....	38
III.2.3. Keandalan atau Keteraturan.....	38
III.2.4. Kenyamanan	38
III.2.5. Kemudahan atau Keterjangkauan.....	39
III.2.6. Kesetaraan.....	39
III.3. Analisis dan Pembahasan Kegiatan.....	63
III.3.1. Kegiatan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Rampheck)	63
III.3.2. Pelanggaran dan Penilngan Pada Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Rampheck)	74
III.3.3. Kegiatan Survey dan Input Data Kedatangan dan Keberangkatan Bus	78
BAB IV SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	81
IV.1. Peraturan Terkait Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	81
IV.2 Penerapan Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan Kerja (K3) Di Terminal Tipe A Bawen.....	81
IV.3 Identifikasi Resiko.....	82
IV.4 Analisis Resiko beserta Pengendalian Resiko	84
BAB V PENUTUP	85
V.1. Kesimpulan.....	85
V.2. SARAN	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan Bus AKAP	9
Tabel II.2 Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan Bus AKDP	10
Tabel II.3 Fasilitas Fasilitas Utama	15
Tabel II.4 Fasilitas Penunjang.....	18
Tabel II.5 Kantor Terminal Bawen.....	21
Tabel II.6 Pelayanan Trayek Angkutan Umum.....	23
Tabel II.1 Kesesuaian SOP pemeriksaan di lapangan dan standar berdasarkan SK.5637/AJ.403/DRJD/2017	25
Tabel II.2 Kesesuaian SPM di lapangan berdasarkan Peraturan Menteri nomor 40 tahun 2015	48
Tabel III.3 Hasil rampcheck pada minggu pertama dan minggu kedua	69
Tabel III.4 Hasil rampcheck pada minggu ketiga dan minggu keempat.....	72
Tabel IV.1 Area Masuk Terminal	84
Tabel IV.2 Area Pejalan Kaki	84
Tabel IV.3 Area Parkir.....	85
Tabel IV.4 Area Halte Bus BRT	86
Tabel IV.5 Pelaporan Pelanggaran	86
Tabel IV.6 Area Ruang Tunggu.....	87
Tabel IV.7 Area Kantin.....	87
Tabel IV.8 Area Toilet.....	87
Tabel IV.9 Area Pintu Terminal	88
Tabel IV.10 Area Pintu Masuk Terminal	89
Tabel IV.11 Area Pejalan Kaki	90
Tabel IV.12 Area Parkir	91
Tabel IV.13 Area Halte Bus BRT	92
Tabel IV.14 Area Jalur Evakuasi	92
Tabel IV.15 Area Ruang Tunggu.....	93
Tabel IV.16 Area Kantin	94
Tabel IV.17 Area Toilet.....	94
Tabel IV.18 Area Pintu Keluar Terminal	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Lokasi Terminal Tipe A Bawen.....	5
Gambar II.1 Struktur Organisasi.....	10
Gambar II.2 Denah Terminal Tipe A Bawen.....	14
Gambar II.3 Lajur Keberangkatan	16
Gambar II.4 Jalur Kedatangan	16
Gambar II.6 Tempat Parkir	16
Gambar II.7 Rambu Lalu Lintas.....	17
Gambar II.8 Tempat Berkumpul Darurat.....	17
Gambar II.9 Pusat Informasi	17
Gambar II.10 Ruang Pembelian Tiket	18
Gambar II.11 Jalur Kedatangan	18
Gambar II.12 Ruang Laktasi.....	18
Gambar II.13 Ruang Cctv.....	19
Gambar II.14 Kamar Mandi	19
Gambar II.15 Tempat Sampah	19
Gambar II.16 Area Merokok	20
Gambar II.17 Musholla	20
Gambar II.18 Kursi Roda.....	20
Gambar II.19 Trolley	21
Gambar II.20 Kantin.....	21
Gambar II.21 Ruang Kepala Terminal.....	21
Gambar II.22 Ruang Staf	22
Gambar II.23 Ruang Rapat	22
Gambar III.1 Pemeriksaan Lampu Utama	25
Gambar III.2 Pemeriksaan Lampu Sein.....	26
Gambar III.4 Pemeriksaan Lampu Rem	26
Gambar III.5 Pemeriksaan Lampu Mundur.....	27
Gambar III.6 Pemeriksaan Rem Parkir.....	29
Gambar III.7 Pemeriksaan Kondisi Kaca Depan	29
Gambar III.8 Pemeriksaan Kondisi Pintu Utama	30

Gambar III.10 Pemeriksaan Kondisi Ban Belakang.....	32
Gambar III.11 Pemeriksaan Sabuk Keselamatan	33
Gambar III.12 Pemeriksaan Pengukur Kecepatan.....	34
Gambar III.13 Pemeriksaan penghapus kaca	35
Gambar III.14 Pemeriksaan Pintu Darurat	36
Gambar III.15 Jendela Darurat.....	37
Gambar III.16 Pemeriksaan alat pemecah kaca.....	39
Gambar III.17 Pemeriksaan Lampu Posisi.....	41
Gambar III.19 Pemeriksaan Lantai dan Tangga	42
Gambar III.20 Klakson	43
Gambar III.21 Pemeriksaan Alat Pembuka Roda	44
Gambar III.24 Lajur pejalan kaki	48
Gambar III.25 Rambu	48
Gambar III.26 Apar.....	49
Gambar III.26 Fasilitas Keselamatan.....	50
Gambar III.27 Cctv	51
Gambar III.28 Petugas Kemananan	52
Gambar III.29 Loket.....	55
Gambar III.30 Kantor	54
Gambar III.31 Petugas Operasional	54
Gambar III.32 Ruang Tunggu	54
Gambar III.33 Toilet	56
Gambar III.34 Musholla.....	56
Gambar III.35 Kantin	56
Gambar III.36 Fasilitas Kebersihan	57
Gambar III.37 Parkir Bus	57
Gambar III.38 Area Merokok.....	58
Gambar III.39 Drainase.....	58
Gambar III.40 Lampu.....	59
Gambar III.41 Jalur pemberangkatan	59
Gambar III.42 Lajur kedatangan	60
Gambar III.43 Pusat Informasi.....	60
Gambar III.44 Informasi Angkutan	61
Gambar III.45 Charging corner	63

Gambar III.46 Tempat naik/turun penumpang.....	63
Gambar III.47 Tempat parkir	63
Gambar III.48 Kursi Roda	64
Gambar III.49 Ruang Laktasi	64
Gambar III.50 Formulir rampcheck.....	66
Gambar III.51 Pemeriksaan administrasi kendaraan	66
Gambar III.52 Penilngan terhadap pelanggaran	79
Gambar III.53 Survey produktifitas kendaraan	80
Gambar III.54 input data ke website.....	81