

SKRIPSI

**ANALISIS KEBUTUHAN PERBAIKAN FASILITAS PEJALAN
KAKI DI JALAN CENDRAWASIH KABUPATEN BREBES
JAWA TENGAH**

(Studi kasus Pasar Tanjung Kab. Brebes)

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan pada Program Studi Sarjana Terapan Rekayasa Sistem Transportasi Jalan



Disusun oleh :

DIMAS ADE YUSTISIO

18.01.0574

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
REKAYASA SISTEM TRANSPORTASI JALAN
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
TEGAL
2022**

SKRIPSI

**ANALISIS KEBUTUHAN PERBAIKAN FASILITAS PEJALAN
KAKI DI JALAN CENDRAWASIH KABUPATEN BREBES
JAWA TENGAH**

(Studi kasus Pasar Tanjung Kab. Brebes)

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan pada Program Studi Sarjana Terapan Rekayasa Sistem Transportasi Jalan



Disusun oleh :

DIMAS ADE YUSTISIO

18.01.0574

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
REKAYASA SISTEM TRANSPORTASI JALAN
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
TEGAL
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISIS KEBUTUHAN PERBAIKAN FASILITAS PEJALAN KAKI DI
JALAN CENDRAWASIH KABUPATEN BREBES JAWA TENGAH

(Studi kasus Pasar Tanjung Kab. Brebes)

*ANALYSIS OF THE NEED FOR IMPROVEMENT OF PADDLE FACILITIES ON
CENDRAWASIH STREET BREBES CENTRAL JAVA*

(Case study of the Tanjung market of Brebes Regancy)

disusun oleh :

DIMAS ADE YUSTISIO

18.01.0574

Telah disetujui oleh :

Pembimbing 1



PIPIT RUSMANDANI, S.ST(TD),,MT

tanggal 11 Agustus 2022

NIP. 19850605 200812 2 002

Pembimbing 2



AJIE SETIAWAN, S.ST.,MT.,MH

tanggal 11 Agustus 2022

NIP. 19880419 201012 1 003

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS KEBUTUHAN PERBAIKAN FASILITAS PEJALAN KAKI DI
JALAN CENDRAWASIH KABUPATEN BREBES JAWA TENGAH
(Studi kasus Pasar Tanjung Kab. Brebes)
ANALYSIS OF THE NEED FOR IMPROVEMENT OF PADDLE FACILITIES ON
CENDRAWASIH STREET BREBES CENTRAL JAVA
(Case study of the Tanjung market of Brebes Regancy)

disusun oleh :

DIMAS ADE YUSTISIO

18.01.0574

Telah dipertahankan di depan tim Penguji

Pada tanggal 11 Agustus 2022

Ketua Sidang

PIPIT RUSMANDANI, S.ST(TD),..MT

NIP. 19850605 200812 2 002

Penguji 1

Dr. RUKMAN, MM

NIP. 19590909 198103 1 002

Penguji 2

SUPRAPTO HADI, S.Pd., M.T

NIP. 19911205 201902 1 002

Tanda tangan



Tanda tangan



Tanda tangan



Mengetahui,

Ketua Program Studi

Sarjana Terapan Rekayasa Sistem Transportasi Jalan



Hanendyo Putro, ATD, M.T.

NIP. 19700519 199301 1 001

HALAMAN PENYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dimas Ade Yustisio

Notar : 18.01.0574

Program Studi : Sarjana Terapan Rekayasa Sistem Transportasi Jalan

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul "Analisis Kebutuhan Perbaikan Fasilitas Pejalan Kaki Di Jalan Cendrawasih Kabupaten Brebes Jawa Tengah" ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam laporan ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini bebas dari unsur unsur plagiasi dan apabila laporan Tugas Akhir ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Tegal, 23 Juli 2022

Yang menyatakan



Dimas Ade Yustisio

KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penyusunan Tugas Akhir dengan judul "ANALISIS KEBUTUHAN PERBAIKAN FASILITAS PEJALAN KAKI DI JALAN CENDRAWASIH KABUPATEN BREBES JAWA TENGAH" dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penulisan tugas akhir ini, banyak mengalami kendala dan hambatan namun dengan berkah dari Allah SWT melalui bantuan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak, kendala yang dihadapi dapat teratasi. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Maimunah, S.Si., M.S.E., M.A selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal;
2. Bapak Hanendyo Putro, A.TD., M.T selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Rekayasa Sistem Transportasi Jalan;
3. Ibu Pipit Rusmandani. S.ST.,MT selaku Dosen Pembimbingan I (satu);
4. Bapak Ajie Setiawan. S.ST.,M.II selaku Dosen Pembimbing II (dua);
5. Orang Tua yang selalu memberikan segalanya untuk anaknya;
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.

Tegal, 23 Juli 2022

Dimas Ade Yustisio

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah.....	4
I.3 Batasan masalah	4
I.4 Tujuan.....	4
I.5 Manfaat	5
I.6 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
II.1 Pejalan Kaki	7
II.2 Karakteristik Pejalan Kaki	7
II.3 Fasilitas Pejalan Kaki.....	9
II.4 Jalur Pejalan Kaki	12
II.5 Fasilitas Penyebrangan.....	26
II.6 Metode Kano.....	34
II.6.1 Tingkat Kepuasan	36
II.6.2 Tingkat Kekecwaan.....	36
II.8 Keaslian Penelitian.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
III.1 Lokasi Penelitian.....	39
III.2 Jenis Penelitian.....	40

III.3	Alur Penelitian	42
III.4	Teknis Pengumpulan Data	43
III.4.1	Populasi dan Sampel	45
III.4.2	Pengambilan Data dengan Kuisioner	46
III.5	Teknik Analisis Data	47
III.5.1	Volume Lalu Lintas.....	47
III.5.2	Volume Pejalan kaki	48
III.5.3	Karakteristik Pejalan Kaki	48
III.5.4	Penyediaan Fasilitas Pejalan Kaki Menyusuri	51
III.5.5	Penyediaan Fasilitas Pergerakan Menyeberang	53
III.5.6	Uji Validitas	54
III.5.7	Uji Reabilitas.....	54
III.5.8	Metode Kano	55
III.5.9	Desain Perbaikan Ruang Pejalan Kaki.....	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57	
IV.1	Hasil	57
IV.1.1	Kondisi Eksisting	57
IV.1.2	Tingkat Kepuasan Pejalan Kaki	60
IV.1.3	Karakteristi Lalu Lintas.....	65
IV.1.4	Volume Pejalan Kaki	68
IV.1.5	Karateristik Dan Tingkat Pelayanan.....	71
IV.1.6	Analisis Kebutuhan Fasilitas.....	82
IV.1.7	Rekomendasi	89
IV.2	Pembahasan	94
BAB V PENUTUP	95	
V.1	Keisimpulan	95
V.1.1	Kondisi Eksisting	95
V.1.2	Tingkat Kepuasan	95
V.1.3	Kebutuhan Fasilitas	96
V.1.4	Rekomendasi kebutuhan perbaikan fasilitas pejalan kaki.....	96
V.2	Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98	
LAMPIRAN.....	99	

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Ketentuan Lebar Trotoar	13
Tabel II. 2 Penentuan Dimensi Trotoar	14
Tabel II. 3 Kebutuhan Minimum Jalur Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan.....	16
Tabel II. 4 Kebutuhan Ruang Gerak Minimum Pejalan Kaki	18
Tabel II. 5 Persyaratan Teknis Jalan Masuk.....	21
Tabel II. 6 Kriteria Desain Pedestrian Platform.....	29
Tabel II. 7 Tabel Atribut Kano	35
Tabel II. 8 Keaslian Penelitian	37
Tabel III. 1 Tabel Instrumen Kuisioner	47
Tabel III. 2 Tingkat Standar Pelayanan Pejalan Kaki	51
Tabel III. 3 Lebar Trotoar yang Dibutuhkan	52
Tabel III. 4 Penambahan Lebar Jalur Pejalan Kaki	52
Tabel III. 5 Penetapan Lebar Trotoar Tambahan	53
Tabel III. 6 Rekomendasi Pemilihan Fasilitas Penyeberangan.....	53
Tabel III. 7 Atribut Kano	55
Tabel IV. 1 Kondisi Geometrik Jalan Cendrawasih.....	57
Tabel IV. 2 Inventarisasi Rambu Lalu Lintas Depan Pasar	58
Tabel IV. 3 Table Uji Validitas Kuisioner	61
Tabel IV. 4 Tabel Uji Reliabilitas	62
Tabel IV. 5 Tabel Klasifikasi Kategori Jawaban Responden Metode Kano	62
Tabel IV. 6 Kategori Kano Dengan Menggunakan Blauth's Formula.....	63
Tabel IV. 7 Koefisiensi Nilai Kepuasan Atribut	64
Tabel IV. 8 Volume Lalu Lintas Jalan Dari Arah Barat-Timur.....	65
Tabel IV. 9 Volume Lalu Lintas Jalan Dari Arah Timur-Barat.....	66
Tabel IV. 10 Data Kecepatan Dari Arah Barat-Timur	68
Tabel IV. 11 Data Kecepatan dari Arah Timur-Barat.....	68
Tabel IV. 12 Volume Pejalan Kaki Yang Menyeberang	68
Tabel IV. 13 Volume Pejalan Kaki Yang Menyusuri.....	70
Tabel IV. 14 Perhitungan arus pejalan kaki sisi Utara	72
Tabel IV. 15 Perhitungan Arus pejalan kaki sisi Selatan	73
Tabel IV. 16 Hasil Perhitungan kecepatan Pejalan Kaki Sisi Utara	74
Tabel IV. 17 Hasil Perhitungan kecepatan Pejalan Kaki Sisi Selatan	75

Tabel IV. 18 Hasil perhitungan Kepadatan Pejalan Kaki Sisi Utara	76
Tabel IV. 19 Hasil perhitungan Kepadatan Pejalan Kaki Sisi Selatan.....	77
Tabel IV. 20 Perhitungan Ruang Pejalan Kaki Sisi Utara	78
Tabel IV. 21 Perhitungan Ruang Pejalan Kaki Sisi Selatan.....	79
Tabel IV. 22 Tabel Level of Service Jalur Pejalan kaki Sisi Utara	81
Tabel IV. 23 Tabel Level of Service Jalur Pejalan kaki Sisi Selatan	81
Tabel IV. 24 Tabel Perhitungan PV ²	85
Tabel IV. 25 Standar Pengoperasian Pelican Crossing di Indonesia.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Sketsa Pembagian Zona Pada Trotoar.....	15
Gambar II. 2 Kemiringan Jalur Pejalan Paki	19
Gambar II. 3 Pelandaian pada Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki	19
Gambar II. 4 Jalan Masuk dan Pelandaian Kerb Yang Tegak Lurus.....	20
Gambar II. 5 Jalan Masuk dan Pelandaian Kerb Kombinasi.....	20
Gambar II. 6 Jalan Masuk dan Pelandaian Kerb Paralel	21
Gambar II. 7 Ruang Gerak bagi Pengguna Kruk	22
Gambar II. 8 Ruang Gerak bagi Tuna Netra.....	22
Gambar II. 9 Ruang Gerak bagi Pengguna Kursi Roda	23
Gambar II. 10 Passing Place	24
Gambar II. 11 Tipe Blok Peringatan.....	24
Gambar II. 12 Tipe Blok Pengarah.....	25
Gambar II. 13 Penempatan Ubin Peringatan pada Pelandaian Trotoar	25
Gambar II. 14 Penempatan Ubin Peringatan pada Pelandaian Trotoar	26
Gambar II. 15 Pedestrian Platform di Ruas Jalan	28
Gambar II. 16 Pedestrian Platform di Ruas Jalan	28
Gambar II. 17 Perspektif Jembatan Penyebrangan.....	32
Gambar II. 18 Tipikal Jembatan Penyebrangan.....	32
Gambar II. 19 Tipikal Terowongan Pejalan Kaki	33
Gambar II. 20 Tipikal Terowongan Pejalan Kaki	33
Gambar III. 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Brebes.....	39
Gambar III. 2 Peta Lokasi Penelitian.....	40
Gambar III. 3 Bagan Alir	42
Gambar IV. 1 Gambar Responden.....	60
Gambar IV. 2 Grafik Volume Kendaraan Berdasarkan Jenis Kendaraan Dari Arah Barat-Timur.....	66
Gambar IV. 3 Grafik Volume Kendaraan Berdasarkan Jenis Kendaraan Dari Arah Timur-Barat.....	67
Gambar IV. 4 Grafik Volume Pejalan Kaki Menyeberang	69
Gambar IV. 5 Grafik Volume Pejalan Kaki	70
Gambar IV. 6 Rekomendasi Lebar Trotoar 3 Dimensi	89
Gambar IV. 7 Rekomendasi Permukaan Trotoar 3 Dimensi	90

Gambar IV. 8	Rekomendasi Fasilitas Kebersihan 3 Dimensi	90
Gambar IV. 9	Rekomendasi Penerangan 3 Dimensi	91
Gambar IV. 10	Rekomendasi Penyeberangan 3 Dimensi	92
Gambar IV. 11	Rekomendasi Penerangan 3 Dimensi	92
Gambar IV. 12	Rekomendasi Aman Menyeberang 3 Dimensi	93
Gambar IV. 13	Rekomendasi Aman Menyeberang 3 Dimensi	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1 Volume Kendaraan Arah Timur-Barat.....	95
Lampiran. 2 Volume Kendaraan Arah Barat-Timur.....	96
Lampiran. 3 Tabel Uji Validitas Kuisioner	97
Lampiran. 4 Hasil Survey Volume Pejalan Kaki.....	106
Lampiran. 5 Hasil Survey Kecepatan Pejalan Kaki	107
Lampiran. 6 Kategori Metode Kano.....	108
Lampiran. 7 Blauth's formula	112
Lampiran. 8 Koefisien Kepuasan	112
Lampiran. 9 Gambar Eksisting Segmen Pasar	113
Lampiran. 10 Rekomendasi Segmen Pasar.....	114
Lampiran. 11 Kuisioner Penelitian	115

INTISARI

Sarana dan prasarana pejalan kaki harus ditingkatkan untuk mendukung keselamatan pejalan kaki, sebab pejalan kaki merupakan unsur yang paling rentan ketika terjadi benturan karena tidak memiliki pengaman seperti alat transportasi lainnya dalam melakukan aktivitas. Dari hasil pengamatan pada jalan Cendrawasih kabupaten Brebes terlihat masih kurangnya fasilitas pejalan kaki yang berdampak pada keinginan masyarakat untuk berjalan kaki sehingga perlu adanya pembenahanan fasilitas pejalan kaki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi eksisting fasilitas pejalan kaki, tingkat kepuasaan pejalan kaki, serta memberikan usulan fasilitas yang sesuai. Dalam menentukan usulan fasilitas yang sesuai, penelitian ini berpedoman pada SE Menteri PUPR No 02 (2018) serta menggunakan metode PV² dan metode Kano guna mengetahui tingkat kepuasan pejalan kaki. Dari hasil Analisis menyatakan bahwa tingkat pelayanan pejalan kaki sisi Utara memiliki tingkat pelayanan C dimana untuk ruang pejalan kaki dengan nilai 2,04 (m^2/org), arus pejalan kaki dengan nilai 7,13 (org/mnt/m), kecepatan pejalan kaki dengan nilai 35,95 (m/mnt) dan V/C ratio dengan nilai 0,29, Sedangkan tingkat pelayanan pejalan kaki sisi Selatan memiliki tingkat pelayanan C dimana untuk ruang pejalan kaki dengan nilai 2,17 (m^2/org), arus pejalan kaki dengan nilai 6,82 (org/mnt/m), kecepatan pejalan kaki dengan nilai 35,77 (m/mnt) dan V/C ratio dengan nilai 0,32. Sementara itu, dari analisis Kano dapat diketahui bahwa populasi pejalan kaki di jalan Cendrawasih tidak puas terhadap fasilitas yang tersedia dengan tingkat kekecewaan lebih tinggi yaitu -0,93 dari tingkat kepuasannya yaitu 0,47. Usulan fasilitas pejalan kaki yang disarankan antara lain pelebaran trotoar, permukaan Jalur Pejalan kaki, penerangan, perambuan dan fasilitas penyeberangan yang aman (Pelican Crossing).

Kata Kunci : Pejalan Kaki, Tingkat Pelayanan, Metode Kano

ABSTRACT

Pedestrian facilities and infrastructure must be improved to support pedestrian safety, because pedestrians are the most vulnerable element when a collision occurs because they do not have safety like other means of transportation in carrying out activities. From the observations on Cendrawasih Street, Brebes Regency, it can be seen that there is still a lack of pedestrian facilities which has an impact on people's desire to walk, so it is necessary to improve pedestrian facilities. The purpose of this study was to determine the existing condition of pedestrian facilities, the level of pedestrian satisfaction, and provide suggestions for appropriate facilities. In determining the appropriate facility proposal, this study is guided by the SE Minister of PUPR No. 02 (2018) and uses the PV2 method and the Kano method to determine the level of pedestrian satisfaction. From the results of the analysis stated that the level of service for pedestrians on the North side has a service level of C where for pedestrian space with a value of 2.04 (m^2/org), pedestrian flow with a value of 7.13 ($org/min/m$), pedestrian speed with a value of 35.95 (m/min) and a V/C ratio with a value of 0.29, while the level of pedestrian service on the South side has a service level of C where for pedestrian space with a value of 2.17 (m^2/org), pedestrian flow feet with a value of 6.82 ($org/min/m$), pedestrian speed with a value of 35.77 (m/min) and V/C ratio with a value of 0.32. Meanwhile, from Kano's analysis, it can be seen that the pedestrian population on Cendrawasih Street is not satisfied with the available facilities with a higher level of disappointment, namely -0.93 from the satisfaction level of 0.47. The proposed pedestrian facilities include widening of sidewalks, pedestrian path surfaces, lighting, signs and safe crossing facilities (Pelican Crossing).

Keywords: Pedestrians, Service Level, Kano Method