

**LAPORAN HASIL
PRAKTEK KERJA PROFESI
TERMINAL TIPE A KALIDERES**



Disusun oleh :

Mohan Padanta Siahaan	: 23031015
Muhammad Alfian Afwan	: 23033040
Bagus Thajudin Abiyanto	: 23033029
Fikri Rafif Petrasyah	: 23031010
Raden Arianto Maulana	: 23033044

**PROGRAM DIPLOMA III
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI OTOMOTIF
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
TEGAL
2025**

LAPORAN HASIL MAGANG I
DI TERMINAL TIPE A KALIDERES JAKARTA BARAT



Disusun oleh :

Mohan Padanta Siahaan	: 23031015
Muhammad Alfian Afwan	: 23033040
Bagus Thajudin Abiyanto	: 23033029
Fikri Rafif Petrasyah	: 23031010
Raden Arianto Maulana	: 23033044

Mengetahui dan mengesahkan :

Tanggal : 25 September 2025

Kepala Satuan Pelayanan



Revi Zulkarnain, S.M
NIP.197210261998031009

HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN HASIL MAGANG I
DI TERMINAL TIPE A KALIDERES JAKARTA BARAT

Disusun oleh :

Mohan Padanta Siahaan	: 23031015
Muhammad Alfian Afwan	: 23033040
Bagus Thajudin Abiyanto	: 23033029
Fikri Rafif Petrasyah	: 23031010
Raden Arianto Maulana	: 23033044

Telah diseminarkan :

Tanggal : 25 September 2025

Dosen Pembimbing



Helmi Wibowo, S.Pd., M.T.
NIP.19900621 201902 1 001

Pembimbing Lapangan




Reza Dwi Haryanto, S.ST.
ID PJLP. 80177987

Mengetahui :

Ketua Program Studi

Diploma III Teknologi Otomotif



Moch Aziz Kurniawan, S.Pd., M.T.
NIP. 19921009 201902 1 002

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN HASIL MAGANG I
DI TERMINAL TIPE A KALIDERES JAKARTA BARAT

Disusun oleh :

Mohan Padanta Siahaan	: 23031015
Muhammad Alfian Afwan	: 23033040
Bagus Thajudin Abiyanto	: 23033029
Fikri Rafif Petrasyah	: 23031010
Raden Arianto Maulana	: 23033044

Telah diseminarkan :

Tanggal : 25 September 2025

Dosen Pembimbing



Helmi Wibowo, S.Pd., M.T.
NIP.19900621 201902 1 001

Pembimbing Lapangan



Reza Dwi Haryanto, S.ST.
ID PJLP. 80177987

Mengetahui :

Ketua Program Studi

Diploma III Teknologi Otomotif



Moch Aziz Kurniawan, S.Pd., M.T.
NIP. 19921009 201902 1 002

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Mohan Padanta Siahaan : 23031015
2. Muhammad Alfian Afwan : 23033040
3. Bagus Thajudin Abiyanto : 23033029
4. Fikri Rafif Petrasyah : 23031010
5. Raden Arianto Maulana : 23033044

Menyatakan bahwa laporan hasil magang I dengan judul "LAPORAN MAGANG 1 TERMINAL TIPE A KALIDERES JAKARTA BARAT" bersifat asli atau original dan bukan merupakan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan pihak lain, kecuali secara tertulis di acu dalam naskah serta disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti bahwa laporan hasil magang I ini merupakan karya hasil pihak lain, kami bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Jakarta Barat 25 September 2025

Tim penyusun,




Mohan Padanta Siahaan

Notar. 23031015



Muhammad Alfian Afwan

Notar. 23033040



Bagus Thajudin Abiyanto

Notar. 23033029



Fikri Rafif Petrasyah

Notar. 23031010



Raden Arianto Maulana

Notar. 23033044

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Magang 1 di Terminal Tipe A Kalideres Jakarta Barat dengan lancar dan tanpa suatu halangan apapun. Dalam Penulisan Laporan ini, kami ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang kami tujukan kepada :

1. Bapak Bambang Istiyanto S.Si. T. MT selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal.
2. Bapak Moch. Aziz Kurniawan, S.Pd., M.T. selaku Ketua Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif yang telah mendukung kegiatan magang 1.
3. Bapak Revi Zulkarnain, S.M., selaku Kepala Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Kalideres Jakarta Barat
4. Bapak Helmi Wibowo S.pd., M.T. selaku dosen pembimbing utama magang.
5. Bapak Reza Dwi Haryanto, S.ST., selaku dosen pembimbing lapangan magang.
6. Orang tua yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya, sehingga anak- anaknya bisa mengenyam pendidikan yang terbaik.

Dalam penyusunan laporan ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sangat kami harapkan untuk kesempurnaan laporan ini. Akhir kata kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jakarta Barat, 25 September 2025



Muhammad Alfian Afwan

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Ruang Lingkup.....	2
I.3 Tujuan	2
I.4 Manfaat	2
I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang	3
I.6 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN UMUM.....	5
II.1 Sejarah dan Perkembangan Terminal	5
II.2 Profil	5
II.2.1 Visi dan Misi	5
II.2.2 Strategi	6
II.2.3 Kebijakan.....	6
II.2.4 Sasaran.....	7
II.2.5 Keunggulan Terminal.....	7
II.3 Kelembagaan.....	8
II.3.1 Struktur Organisasi	8
II.3.2 Tugas dan Fungsi	9
II.4 Fasilitas Sarana dan Prasarana	13
II.4.1 Layout Terminal Tipe A Kalideres Jakarta Barat.....	13
II.4.2 Kondisi Fasilitas dan Prasarana	14
BAB III SISTEM LAYANAN OPERASIONAL	20
III.1 Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal.....	20

III.1.1 Standar Pelayanan Minimal.....	20
III.1.2 Standar Pelayanan Minimal.....	20
III.1.3 Standar Operasional Pemeriksaan Kendaraan	22
III.2 Pelaksanaan Kegiatan	26
III.2.1 RampCheck.....	26
III.3 Analisis Kegiatan	35
III.3.1 Analisis Kesesuaian SPM Terminal Tipe A Kalideres Jakarta Barat	35
III.3.2 Analisis SOP di Terminal Kalideres.....	39
III.3.3 Analisis Kedatangan dan Keberangkatan Bus dan Penumpang	41
III.3.4 Analisis kegiatan Rampcheck.....	44
III.3.5 Analisis Hasil Rampcheck	50
BAB IV SISTEM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	51
IV.1 Pemenuhan Ketentuan Sesuai Perundangan	51
IV.2 Penerapan K3 Di Terminal Tipe A Kalideres	52
IV.3 Identifikasi Resiko	53
IV.4 Analisis Resiko beserta Pengendalian Resiko.....	55
BAB V PENUTUP	59
V.1 Kesimpulan	59
V.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Kondisi Fasilitas Dan Prasarana	15
Tabel III. 1 Tata Cara RampCheck.....	23
Tabel III. 2 Tabel RampCheck	26
Tabel III. 3 Analisis Kesesuaian Standar Pelayanan Minimal Terminal Tipe A Kalideres Jakarta Barat sesuai PM 24 TAHUN 2021	35
Tabel III. 4 Kinerja Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	38
Tabel III. 5 Analisis Standar Operasional Prosedur di Terminal Kalideres	39
Tabel III. 6 Data kedatangan dan keberangkatan.....	42
Tabel III. 7 Analisis kegiatan Rampcheck.....	44
Tabel IV. 1 Area Pintu Masuk Terminal.....	53
Tabel IV. 2 Area Pejalan Kaki	54
Tabel IV. 3 Area Ruang Tunggu	54
Tabel IV. 4 Area Pintu Keluar Terminal	54
Tabel IV. 5 Area Jalur Evakuasi	55
Tabel IV. 6 Area Pintu Masuk Terminal.....	55
Tabel IV. 7 Area Pejalan Kaki	56
Tabel IV. 8 Area Ruang Tunggu	56
Tabel IV. 9 Area Pintu Masuk Terminal.....	57
Tabel IV. 10 Area Jalur Evakuasi	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Struktur Organisasi Terminal Kalideres	9
Gambar II. 2 Layout Terminal.....	14
Gambar II. 3 Jalur Keberangkatan.....	15
Gambar II. 4 Jalur Kedatangan	15
Gambar II. 5 Ruang Tunggu Penumpang	15
Gambar II. 6 Parkir Kendaraan.....	16
Gambar II. 7 Fasilitas Kebersihan	16
Gambar II. 8 Kelengkapan Jalan.....	16
Gambar II. 9 Media Informasi	17
Gambar II. 10 Kantor Terminal	17
Gambar II. 11 Loker Tiket.....	17
Gambar II. 12 Fasilitas Disabilitas	18
Gambar II. 13 Fasilitas Ibu Hamil Menyusui	18
Gambar II. 14 Fasilitas Ibadah.....	18
Gambar II. 15 Pos Polisi	18
Gambar II. 16 Alat Keselamatan.....	19
Gambar II. 17 APAR.....	19
Gambar III. 1 Pengemudi menyalakan lampu utama dekat dan jauh....	26
Gambar III. 2 Pengemudi menyalakan lampu penunjuk arah.....	27
Gambar III. 3 Pengemudi menyalakan lampu rem.....	27
Gambar III. 4 Pengemudi menyalakan lampu mundur.	27
Gambar III. 5 Petugas memeriksa kondisi rem utama.	28
Gambar III. 6 Petugas memeriksa kondisi rem parkir.....	28
Gambar III. 7 Memeriksa kondisi kaca depan.....	28
Gambar III. 8 Memeriksa kondisi pintu utama.....	29
Gambar III. 9 Memeriksa kondisi ban depan dan belakang.	29
Gambar III. 10 Memeriksa kondisi sabuk keselamatan pengemudi	29
Gambar III. 11 Melihat speedometer pada indikator.	30

Gambar III. 12	Memeriksa kondisi penghapus kaca.....	30
Gambar III. 13	Memeriksa ada atau tidaknya pintu darurat.	30
Gambar III. 14	Petugas memeriksa ada atau tidaknya jendela darurat.	31
Gambar III. 15	Memeriksa ada atau tidaknya martil.	31
Gambar III. 16	Pengemudi menyalakan lampu posisi.	32
Gambar III. 17	Memeriksa kondisi spion	32
Gambar III. 18	Memeriksa lantai dan tangga secara visual.	32
Gambar III. 19	Pengemudi menyalakan klakson.....	33
Gambar III. 20	Memeriksa Jumlah Kursi.....	33
Gambar III. 21	Memeriksa ada atau tidak ban cadangan.	33
Gambar III. 22	Memeriksa ada atau tidaknya segitiga pengaman.....	34
Gambar III. 23	Memeriksa ada atau tidaknya dongkrak.....	34
Gambar III. 24	Petugas memeriksa ada atau tidaknya pembuka roda.	34
Gambar III. 25	Petugas memeriksa ada/tidak nya lampu.	34
Gambar III. 26	Grafik Bus datang dan bus berangkat.....	43
Gambar III. 27	Grafik PNP datang dan bus berangkat.....	43
Gambar III. 28	Grafik Laik Jalan Dan Tidak Laik Jalan.....	50