

LAPORAN MAGANG 1
DI UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN
BERMOTOR GENTONG KABUPATEN TASIKMALAYA



Disusun oleh:

Soni Ilham Hermawan	:	19.03.0568
Thomas Adhitia Pratama	:	19.03.0571
Ana Fitriana	:	19.03.0575
Haris Setyo Prayogo	:	19.03.0612

PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKOLOGI OTOMOTIF
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
TAHUN 2021

LAPORAN MAGANG 1

DI UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR (UPPKB) GENTONG TASIKMALAYA



disusun oleh:

Soni Ilham Hermawan : 19.03.0568
Thomas Adhitia Pratama : 19.03.0571
Ana Fitriana : 19.03.0575
Haris Setyo Prayogo : 19.03.0612

Mengetahui dan mengesahkan:

Tanggal: September 2021

Kepala UPPKB



Cahro, S.I.P.

NIP. 19700127 199301 1 001

Pembimbing Lapangan



Cahro, S.I.P.

NIP. 19700127 199301 1 001

**HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN MAGANG 1**
**DI UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN
BERMOTOR GENTONG**

disusun oleh:

Soni Ilham Hermawan	:	19.03.0568
Thomas Adhitia Pratama	:	19.03.0571
Ana Fitriana	:	19.03.0575
Haris Setyo Prayogo	:	19.03.0612

Telah disetujui oleh:

Tanggal: September 2021

Pembimbing 1



Helmi Wibowo, S.Pd., M.T.
NIP.19900621 201902 1 001

Pembimbing 2




Joko Siswanto, S.Kom., M.Kom
NIP.19880528 201902 1 002

Mengetahui:

Ketua program studi

Diploma III Teknologi Otomotif



Pipit Rusmandani, S.ST., M.T.
NIP: 1980605 200812 2 002

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG
DI UPPKB GENTONG TASIKMALAYA**


disusun oleh:

Soni Ilham Hermawan : 19.03.0568
Thomas Adhitia Pratama : 19.03.0571
Ana Fitriana : 19.03.0575
Haris Setyo Prayogo : 19.03.0612

Telah diseminarkan:

Tanggal: September 2021

Penguji 1



Dr. Rukhman, S.H., MM
NIP. 19590909 198103 1 002

Penguji 2



Abdul Rokhim, S.E., M.Sc
NIP. 19840408 200604 1 001

Mengetahui:

Ketua program studi
Diploma III Teknologi Otomotif



Pipit Rusmandani, S.ST., M.T.
NIP: 1980605 200812 2 002

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Soni Ilham Hermawan

Notar : 19.03.0568

Program Studi : D-III Teknologi Otomotif


Menyatakan bahwa Laporan Magang dengan judul "Laporan Magang 1 di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Gentong Kabupaten Tasikmalaya" bersifat asli atau original dan bukan merupakan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah serta disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti bahwa Laporan Magang 1 ini merupakan hasil karya pihak lain, kami bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik Keselamatan Transportasi jalan.

Tegal, September 2021


Tim Penyusun,



Soni Ilham Hermawan
Notar. 19.03.0568



Thomas Adhitia Pratama
Notar. 19.03.0571



Ana Fitriana
Notar. 19.03.0575



Haris Setyo Prayogo
Notar. 19.03.0612

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rakhmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Magang 1 di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Gentong Tasikmalaya tepat pada waktunya. Laporan ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Magang 1 bagi taruna/taruni Diploma III Teknologi Otomotif dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal.

Dalam menyusun laporan Praktik Kerja Profesi 1 ini penulis banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih kami tujuhan:

1. Ibu Dr. Siti Maimunah, S.Si., M.S.E., M.A., selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;
2. Ibu Pipit Rusmandani, S.ST., M.T., selaku Ketua Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;
3. Bapak Helmi Wibowo, S.Pd., M.T. selaku pembimbing 1 dan pengajar D III Teknologi Otomotif;
4. Bapak Joko Siswanto, S. Kom., M. Kom selaku pembimbing 2 dan pengajar D III Teknologi Otomotif;
5. Bapak Cahro, S. IP selaku Koordinator Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Gentong;
6. Para Pegawai di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Gentong;
7. Kedua orang tua, kakak dan adik yang senantiasa mendukung, memotivasi dan mendoakan penulis;
8. Rekan-rekan Taruna Diploma III Teknologi Otomotif angkatan 30;
9. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan hasil magang 1.

Dalam penyusunan laporan ini penulis menyadari masih banyak kekurangan baik isi tulisan maupun dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk kesempurnaan laporan ini. Akhir kata penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Tasikmalaya, September 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Tujuan	3
I.3. Manfaat.....	3
I.4. Ruang Lingkup.....	4
I.5. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang.....	4
I.6. Sistematika Penulisan Laporan	5
BAB II GAMBARAN UMUM	6
II.1. Sejarah dan Perkembangan Lokasi	6
II.2. Profil UPPKB Gentong	7
II.3. Kelembagaan	8
II.4. Metode Kegiatan	13
BAB III SISTEM LAYANAN UPPKB	18
III.1 Administrasi UPPKB	18
III.2 Operasional UPPKB	40
III.3 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja UPPKB	49
III.4 Mekanisme Pengawasan UPPKB	54
BAB IV HASIL PELAKSANAAN MAGANG 1	55
IV.1 Penerapan Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan	55
IV.2 Penerapan Perawatan dan Perbaikan Peralatan UPPKB	60
IV.3 Penerapan Kalibrasi Peralatan UPPKB	60
IV.4 Penerapan SMK3/HSE UPPKB.....	61
IV.5 Penerapan Pemenuhan Standar UPPKB.....	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
V.1 Kesimpulan.....	74
V.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Jadwal Kegiatan Magang	17
Tabel III.1 Pola Shift Kerja 3 Regu	36
Tabel IV.1 Jumlah Pelanggaran Per Jenis Kendaraan	58
Tabel IV.2 Jumlah Pelanggaran Per Jenis Muatan.....	58
Tabel IV.3 Tingkat Kelebihan Muatan.....	59
Tabel IV.4 Rekap Data Per Jenis Pelanggaran	59
Tabel IV.5 Rekap data Pengawasan.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Lokasi UPPKB Gentong.....	4
Gambar II.1 Struktur Organisasi.....	9
Gambar II.2 Bagian Alur.....	14
Gambar III.1 Standar Operasional.....	20
Gambar III.2 Alur Penimbangan.....	20
Gambar III.3 Penimbangan Kendaraan	23
Gambar III.4 Penindakan	28
Gambar III.5 Buku Uji Asli.....	31
Gambar III.6 Buku Uji Palsu	31
Gambar III.7 Kendaraan Over Load.....	33
Gambar III.8 Pengukuran Dimensi Kendaraan	35
Gambar III.9 Kotak Saran	37
Gambar III.10 Indeks Kepuasan Masyarakat	38
Gambar III.11 Papan Informasi.....	39
Gambar III.12 Banner SOP.....	39
Gambar III.13 Denah UPPKB Gentong	40
Gambar III.14 Gedung Operasional	40
Gambar III.15 Tempat Parkir Pengemudi	41
Gambar III.16 Layout UPPKB	41
Gambar III.17 Avery Weight Tronix	42
Gambar III.18 Platform Penimbangan.....	42
Gambar III.19 Mushola	43
Gambar III.20 Toilet dan Tempat Wudhu.....	44
Gambar III.21 Kamar Mandi Petugas.....	44
Gambar III.22 Ruang Istirahat Petugas.....	44
Gambar III.23 Toilet Pengemudi	45
Gambar IV.1 Antrian Kendaraan.....	55
Gambar IV.2 Jalur Evakuasi.....	56
Gambar IV.3 Sticker Apar	62
Gambar IV.4 Antrian Kendaraan Menumpuk.....	63
Gambar IV.5 Antrian Kendaraan di Medan Menanjak.....	64
Gambar IV.6 Medan kurang Rata	64

Gambar IV.7 Penggunaan APD Pada Platform.....	67
Gambar IV.8 Penggunaan APD pada Jalan	68
Gambar IV.9. Kotak Medis	68
Gambar IV.10 Rambu Masuk	70
Gambar IV.11 Rambu Peringatan	70
Gambar IV.12 Kabel dan Meja	71
Gambar IV.13 Meja Operator	71
Gambar IV.14 Tangga.....	72
Gambar IV.15 Risiko Pengukuran Dimensi.....	72
Gambar IV.16 Risiko Pada Platform Penimbangan	73
Gambar IV.17 SOP Penimbangan	73
Gambar IV.18 SOP Penimbangan	74