

**LAPORAN  
PRAKTEK KERJA PROFESI I  
DI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X  
PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA**



Disusun Oleh :

Angga Muhammad Fikri	:	17.I.0421
Aries Dwi Cyntia	:	17.I.0423
Dyas Amalia Srie Anggriana	:	17.I.0396
Ilham Prasaja	:	17.I.0402
Muhamad Nabil	:	17.I.0467
Rizky Aimy Kartika Putri	:	17.I.0386

**PROGRAM STUDI D4 MANAJEMEN KESELAMATAN  
TRANSPORTASI JALAN  
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN  
TEGAL  
2020**

**LAPORAN  
PRAKTEK KERJA PROFESI I  
DI BALAI PENGELOLAAN TRANSPORTASI DARAT  
WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Disusun Oleh :

Angga Muhammad Fikri	:	17.I.0421
Aries Dwi Cyntia	:	17.I.0423
Dyas Amalia Srie Anggriana	:	17.I.0396
Ilham Prasaja	:	17.I.0402
Muhamad Nabil	:	17.I.0467
Rizky Aimy Kartika Putri	:	17.I.0386

**PROGRAM STUDI D4 MANAJEMEN KESELAMATAN  
TRANSPORTASI JALAN  
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN  
TEGAL  
2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI  
DI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X  
JAWA TENGAN DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Disusun Oleh :

Angga Muhammad Fikri	:	17.I.0421
Aries Dwi Cyntia	:	17.I.0423
Dyas Amalia Srie Anggriana	:	17.I.0396
Ilham Prasaja	:	17.I.0402
Muhamad Nabil	:	17.I.0467
Rizky Aimy Kartika Putri	:	17.I.0386

Telah disetujui oleh :

Tanggal.....

Pembimbing 1



Dra. Trisusila Hidayati, M.Si.  
NIP.19620926 198601 2 002

Pembimbing 2



310221

Destria Rahmita, S.ST.  
NIP.19891227 201012 2 002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Diploma 4 Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan

Hanendyo Putro, A.TD., M.T  
NIP. 19700519 1993011001

**LEMBAR PENGESAHAN  
LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI  
DI BALAI PENGEMBANGAN TRANSPORTASI DARAT  
WILAYAH X JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA**

Disusun Oleh :

Angga Muhammad Fikri : 17.I.0421  
Aries Dwi Cyntia : 17.I.0423  
Dyas Amalia Srie Anggriana : 17.I.0396  
Ilham Prasaja : 17.I.0402  
Muhamad Nabil : 17.I.0467  
Rizky Aimy Kartika Putri : 17.I.0386

Telah diseminarkan:

Tanggal.....

Pengaji 1

**Sutardjo, SH., MH.**  
**NIP.19590921 198002 1 001**

Tanda tangan



Pengaji 2

**Rizal Aprianto, ST., MT.**  
**NIP.19910415 201902 1 005**

Tanda tangan



Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Diploma 4 Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan

**Hanendyo Putro, A.TD., M.T**  
**NIP. 19700519 1993011001**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Umum ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktunya. Laporan Umum dengan judul "**Laporan Praktek Kerja Profesi I di BPTD Wilayah X Jawa Tengah dan DIY**". merupakan syarat untuk mencapai jenjang pendidikan Diploma Empat (DIV) di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal. Dari penulisan Laporan Umum ini, penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian Laporan Umum ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal, Ibu Dr. Siti Maimunah, S.Si.,M.S.E.,M.A.;
2. Ketua jurusan Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan, Bapak Hanendyo Putro, A.TD., M.T;
3. Ibu Trisusila Hidayati, S.Pd.,M.Si. dan Ibu Destria Rahmita, M.Sc. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Laporan Umum ini.
4. Segenap Dosen Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal yang telah membagi ilmunya kepada saya.

Dalam penulisan ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kesalahan dalam pemilihan kata maupun penulisan dalam Laporan Umum ini. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca diharapkan untuk penyempurnaan Laporan Praktek Kerja Profesi I. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Tegal, Desember 2020

Tim PKP BPTD Jawa Tengah

## DAFTAR ISI

<b>COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>COVER.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Ruang Lingkup .....	3
I.3 Tujuan.....	3
I.4 Manfaat .....	3
I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....	5
I.6 Sistematika Penulisan Laporan.....	5
<b>BAB II GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>7</b>
II.1 Lokasi Praktek Kerja Profesi.....	7
II.1.1 Kondisi Geografis .....	8
II.1.2 Kondisi Topografi .....	11
II.1.3 Data Kependudukan .....	14
II.1.4 Perhubungan .....	20
II.2 Metode Pelaksanaan .....	25

II.2.1	Tahap Persiapan .....	25
II.2.2	Tahap Pengumpulan Data.....	26
II.2.3	Tahap Analisis Data.....	26
II.2.4	Diagram Alir .....	27
II.3	Pengumpulan Data .....	28
II.3.1	Analisis keselamatan jalan .....	28
II.3.2	Penanganan daerah rawan kecelakaan (DRK).....	30
<b>BAB III SISTEM LAYANAN OPERASI</b>	<b>33</b>	
III.1	Analisis Keselamatan Jalan .....	33
III.1.1	Indeks Fatalitas .....	33
III.1.2	Tingkat Kecelakaan Per 100.000 Penduduk .....	35
III.1.3	Tingkat Fatalitas per 10.000 Kendaraan .....	36
III.1.4	Tingkat Kecelakaan Per Tingkat Kematian .....	39
III.2	Analisis Kejadian Kecelakaan .....	40
III.2.1	Tipe Kecelakaan.....	41
III.2.2	Waktu Kejadian.....	41
III.2.3	Berdasarkan Status Jalan.....	43
III.3	Indentifikasi Lokasi Rawan Kecelakaan .....	43
III.3.1	Ferkuensi Kecelakaan .....	44
III.3.2	Metode Z-Score .....	48
III.3.3	Metode EAN.....	51
III.4	Perangkingan Daerah Rawan Kecelakaan.....	60
<b>BAB IV HASIL PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA PROFESI I</b>	<b>64</b>	
IV.1	Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan .....	64
IV.2	Lokasi Jalan 1 Jalan Kaligawe .....	66
IV.2.1	Kondisi Umum .....	66

IV.2.2	Kondisi Lalu Lintas .....	69
IV.2.3	Kondisi Jalan dan Perlengkapan Jalan .....	72
IV.2.4	Kecepatan Kendaraan.....	77
IV.2.5	Perilaku Pengemudi.....	78
IV.2.6	Perilaku Pejalan Kaki .....	80
IV.2.7	Usulan Penanganan.....	81
IV.3	Lokasi Jalan 2 Jalan Brigjen Sudiarto .....	85
IV.3.1	Kondisi Umum .....	85
IV.3.2	Kondisi Lalu Lintas .....	89
IV.3.3	Kondisi Jalan dan Perlengkapan Jalan .....	92
IV.3.4	Kecepatan Kendaraan.....	96
IV.3.5	Perilaku Pengemudi.....	98
IV.3.6	Perilaku Pejalan Kaki .....	99
IV.3.7	Usulan Penanganan.....	101
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>105</b>
V.1	Kesimpulan .....	105
V.2	Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>	
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>107</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel I. 1</b> Waktu dan Kegiatan Praktek Kerja Profesi .....	5
<b>Tabel II. 1</b> Luas Wilayah Administrasi Kota Semarang.....	10
<b>Tabel II. 2</b> Iklim Kota Semarang .....	11
<b>Tabel II. 3</b> Luas Lahan Berdasarkan Kelas Lereng Kota Semarang.....	13
<b>Tabel II. 4</b> Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Jenis Kelamin.....	14
<b>Tabel II. 5</b> Kepadatan Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk .....	15
<b>Tabel II. 7</b> Pertumbuhan Sektor Usaha Ekonomi Kota Semarang.....	16
<b>Tabel II. 8</b> Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Usia .....	18
<b>Tabel II. 10</b> Perkembangan Angka Siswa Putus Sekolah.....	19
<b>Tabel II. 13</b> Status Jalan dan Kondisi Jalan di Kota Semarang .....	21
<b>Tabel II. 14</b> Banyaknya Kendaraan Bermotor di Kota Semarang .....	21
<b>Tabel III. 1</b> Data Kejadian Kota Semarang tahun 2015-2019.....	34
<b>Tabel III. 2</b> Tingkat Kecelakaan per 100.000 Penduduk di Kota Semarang.....	35
<b>Tabel III. 3</b> Tingkat Kecelakaan per 10.000 kendaraan di Kota Semarang.....	37
<b>Tabel III. 4</b> Target Tingkat Fatalitas (RUNK 2010).....	38
<b>Tabel III. 5</b> Tingkat kecelakaan per Tingkat Kematian di Kota Semarang .....	39
<b>Tabel III. 6</b> Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Tipe Tabrakan .....	41
<b>Tabel III. 7</b> Lokasi Rawan Kecelakaan Dengan Metode Frekuensi Kecelakaan .	45
<b>Tabel III. 8</b> Lokasi Rawan Kecelakaan Dengan Metode Frekuensi Kecelakaan .	50
<b>Tabel III. 9</b> Standar Deviasi Metode Z-Score.....	51
<b>Tabel III. 10</b> Nilai Bobot Keparahan Korban (Soemitro, 2005) .....	52
<b>Tabel III. 11</b> Penentuan Blackspot Menggunakan Metode EAN .....	53
<b>Tabel IV. 1</b> Volume Lalu Lintas Jalan Kaligawe.....	71
<b>Tabel IV. 2</b> Kapasitas Jalan Kaligawe Menurut MKJI 1997 .....	72
<b>Tabel IV. 3</b> Kondisi Perlengkapan dan Sarana Prasarana Jalan di depan LIK....	75
<b>Tabel IV. 4</b> Jumlah Kendaraan Sampel pada Survei Kecepatan Sesaat .....	77
<b>Tabel IV. 5</b> Hasil Persentil ke-85 Jalan Kaligawe .....	77
<b>Tabel IV. 6</b> Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Jalan Kaligawe.....	79
<b>Tabel IV. 7</b> Jumlah Pejalan Kaki .....	80

<b>Tabel IV. 8</b> Volume Lalu Lintas Jalan Brigjen Sudiarto .....	91
<b>Tabel IV. 9</b> Kapasitas Jalan Kaligawe Menurut MKJI 1997 .....	91
<b>Tabel IV. 10</b> Kondisi Perlengkapan dan Sarana Prasarana Jalan .....	95
<b>Tabel IV. 11</b> Jumlah Kendaraan Sampel pada Survei Kecepatan Sesaat .....	97
<b>Tabel IV. 12</b> Hasil Persentil ke-85 Jalan Brigjen Sudiarto .....	97
<b>Tabel IV. 13</b> Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Jalan Brigjen Sudiarto .....	98

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar II. 1</b> Logo Kota Semarang.....	8
<b>Gambar II. 2</b> Peta Administrasi Kota Semarang .....	9
<b>Gambar II. 3</b> Diagram Alir .....	27
<b>Gambar II. 4</b> Bagan Alir Analisis Keselamatan Jalan .....	29
<b>Gambar III. 1</b> Grafik Jumlah Kejadian Kecelakaan Tahun 2015-2019.....	35
<b>Gambar III. 2</b> Grafik Tingkat Kecelakaan per 100.000 Penduduk.....	36
<b>Gambar III. 3</b> Tingkat Kecelakaan per 10.000 kendaraan di Kota Semarang...38	38
<b>Gambar III. 4</b> Grafik Waktu Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas .....	42
<b>Gambar III. 5</b> Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Bulan Kejadian .....	43
<b>Gambar IV. 1</b> Kondisi Eksisting Jalan Kaligawe.....	66
<b>Gambar IV. 2</b> Kondisi Eksisting Jalan Kaligawe.....	67
<b>Gambar IV. 3</b> Kondisi Eksisting Jalan Kaligawe.....	67
<b>Gambar IV. 4</b> Kondisi Eksisting Jalan Kaligawe .....	67
<b>Gambar IV. 5</b> Kondisi Penampang Melintang Jalan Kaligawe .....	68
<b>Gambar IV. 6</b> Ruas Jalan Kaligawe.....	68
<b>Gambar IV. 7</b> Tataguna Lahan Jalan Kaligawe .....	69
<b>Gambar IV. 8</b> Grafik Waktu Kejadian Kecelakaan di Jalan Kaligawe.....	70
<b>Gambar IV. 9</b> Kondisi Eksisting Depan RSI Sultan Agung Jalan Kaligawe .....	73
<b>Gambar IV. 10</b> Trotoar pada ruas Jalan Kaligawe.....	74
<b>Gambar IV. 11</b> Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Jalan Kaligawe.....	79
<b>Gambar IV. 12</b> Penanganan Pemasangan Pita Pengaduh Depan LIK .....	83
<b>Gambar IV. 13</b> Penanganan Pemasangan Pita Pengaduh .....	83
<b>Gambar IV. 14</b> Pemasangan Rambu Batas Kecepatan .....	84
<b>Gambar IV. 15</b> Kondisi Eksisting Jalan Brigjend Sudiarto.....	86
<b>Gambar IV. 16</b> Ruas Jalan Brigjen Sudiarto depan SMA Sultan Agung .....	86
<b>Gambar IV. 17</b> Ruas Jalan Brigjen Sudiarto .....	87
<b>Gambar IV. 18</b> Ruas Jalan Brigjen Sudiarto depan Universitas Sultan Agung ..87	87
<b>Gambar IV. 19</b> Ruas Jalan Brigjen Sudiarto .....	88

<b>Gambar IV. 20</b>	Grafik Waktu Kejadian Kecelakaan di Jalan Kaligawe.....	90
<b>Gambar IV. 21</b>	Kondisi Eksisting Depan SPBU Pedurungan.....	93
<b>Gambar IV. 22</b>	Bahu Jalan pada Jalan Brigjen Sudiarto.....	94
<b>Gambar IV. 23</b>	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Jalan Brigjen Sudiarto .....	99
<b>Gambar IV. 24</b>	Jumlah Pejalan Kaki .....	100

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Data Kecelakaan.....	107
Lampiran 2 Data Total Frekuensi Kecelakaan .....	112
Lampiran 3 Metode EAN .....	115
Lampiran 4 Metode Z-Scores .....	126
Lampiran 5 Data Spot Speed .....	134
Lampiran 6 Rekapitulasi TC .....	139