

SKRIPSI

**RE-DESAIN FASILITAS PEJALAN KAKI DI KAWASAN
WISATA PUNCLUT KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar Sarjana Sains Terapan
pada Program Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan



Diajukan Oleh :

RIZKI AMELIA

17.01.0471

**PROGRAM STUDI D4 MANAJEMEN KESELAMATAN
TRANSPORTASI JALAN**

POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN

TAHUN 2021

TEGAL

SKRIPSI

**RE-DESAIN FASILITAS PEJALAN KAKI DI KAWASAN
WISATA PUNCLUT KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar Sarjana Sains Terapan
pada Program Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan



Diajukan Oleh :

RIZKI AMELIA

17.01.0471

**PROGRAM STUDI D4 MANAJEMEN KESELAMATAN
TRANSPORTASI JALAN**
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
TAHUN 2021
TEGAL

HALAMAN PERSETUJUAN

RE-DESAIN FASILITAS PEJALAN KAKI DI KAWASAN WISATA PUNCLUT KABUPATEN BANDUNG BARAT

*(RE-DESIGN OF PEDESTRIAN FACILITIES IN THE PUNCLUT TOURIST
AREA WEST BANDUNG REGENCY)*

disusun oleh :

RIZKI AMELIA

17.01.0471

Telah disetujui oleh :

Pembimbing 1



Hanendyo Putro, A.TD., M.T

Tanggal 03-09-2021

NIP. 19700519 199301 1 001

Pembimbing 2



Rizki Hardimansyah, M.Sc

Tanggal 30-08-2021

NIP. 19890804 201012 1 005

HALAMAN PENGESAHAN

(RE-DESAIN FASILITAS PEJALAN KAKI DI KAWASAN WISATA PUNCLUT KABUPATEN BANDUNG BARAT)

(RE-DESIGN OF PEDESTRIAN FACILITIES IN THE PUNCLUT TOURIST AREA
WEST BANDUNG REGENCY)

disusun oleh :
RIZKI AMELIA
17.01.0471

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 14 Agustus 2021

Ketua Sidang

Tanda Tangan



Hanendyo Putro, A.TD., M.T.
NIP. 197005191993011001

Penguji 1

Tanda Tangan



Reza Yoga Anindita, S.Si., M.Si.
NIP. 198511282019021001

Penguji 2

Tanda Tangan



Moh. Hermawan, M.M.
NIP. 197006041996031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan



Hanendyo Putro, A.TD., M.T.
NIP.197005191993011001

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Amelia

Notar : 17.I.0471

Program Studi : Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan

Menyatakan bahwa laporan skripsi dengan judul "Re-Desain Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Wisata Punclut Kabupaten Bandung Barat" ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah orang lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Perguruan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya ataupun pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam laporan ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa laporan skripsi ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila laporan tugas akhir ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Tegal, Agustus 2021

Yang menyatakan,

Rizki Amelia

HALAMAN PERSEMPAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan yang maha Agung dan Maha pemurah yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga atas takdir dan kehendak-Nya saya bisa terus melangkah untuk meraih cita-cita yang saya inginkan.

Karya kecil ini saya persembahkan untuk Papa dan Mama terhebat yang tak pernah berhenti memberikan doa, semangat, kasih sayang, bimbingan, dan kebutuhan rohani dan materi yang tidak terhingga sehingga saya bisa kuat dalam menjalani setiap hari-hari dengan penuh semangat.

Kepada ayuk-ayuk dan kakak tercinta, terima kasih sudah menjadi panutan terbaik, selalu memberikan support, bimbingan serta motivasi untuk terus bertahan sampai akhir dan selalu mengingatkan bahwa saya tidak sendiri.

Kepada Bapak Hanendyo Putro dan Bapak Rizki Hardimansyah selaku dosen pembimbing saya yang penuh sabar serta luar biasa dalam membimbing saya menyelesaikan tugas akhir ini.

Kepada 6 Icon Sumatera, terima kasih sudah selalu menemani dan mensupport merantau di tanah orang. Susah senang dari tingkat satu banyak cerita yang kita lewati, semoga kita selalu bisa berkumpul bersama lagi.

Kepada Hot Momma dan MKTJ D, terima kasih untuk kisah-kisah selama 4 tahun. Semoga nanti kita dipertemukan lagi pada waktu terbaik.

Kepada Sawang-sawang BP, terima kasih sudah selalu menghibur menciptakan tawa diasrama setiap hari. Semoga kita bisa menjadi versi terbaik diri kita.

Dan tak lupa saya ucapan terima kasih untuk Muhammad Danly Azhar, yang selalu menjadi tempat cerita dan selalu mensupport saya hingga bisa bertahan pada titik ini, selalu membantu saat saya mengalami kesulitan sehingga tugas akhir ini bisa terselesaikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan judul "RE-DESAIN FASILITAS PEJALAN KAKI DI KAWASAN WISATA PUNCLUT KABUPATEN BANDUNG BARAT". Dalam penulisan Buku Laporan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Maimunah, S.Si., M.S.E., M.A. selaku Direktur PKTJ.
2. Bapak Hanendyo Putro, A.TD., M.T. selaku Ketua Jurusan Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan.
3. Bapak Hanendyo Putro, A.TD., M.T. selaku dosen pembimbing satu.
4. Bapak Rizki Hardimansyah, S.S.T(TD)., M.Sc. selaku dosen pembimbing dua.
5. Kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda tercinta, M. Soleh Matseh & Fariani Herlina yang memberikan dukungan, motivasi, dan doa yang tak pernah putus untuk kelancaran kepada penulis.
6. Rekan - rekan Taruna/i angkatan XXVIII yang memberikan semangat dan dukungan.
7. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan tugas akhir ini masih memiliki kekurangan, karena pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis masih terbatas. Penulis sangat mengharapkan dan menyambut baik segala kritikan, masukan, dan saran yang bersifat membangun untuk lebih menyempurnakan proposal tugas akhir ini. Semoga Allah SWT selalu mencerahkan rahmat, kasih sayang, serta balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan ilmu. Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat berguna bagi semua pihak yang membacanya.

Tegal, Agustus 2021

Rizki Amelia

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I. 1 Latar Belakang	1
I. 2 Rumusan Masalah	2
I. 3 Batasan Masalah	2
I. 4 Tujuan Penelitian.....	3
I. 5 Manfaat Penelitian	3
I. 6 Sistematika Penulisan	3
I. 7 Keaslian Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
II. 1 Jalur Pejalan Kaki	6
II. 2 Karakteristik Pejalan Kaki	11
II. 3 Tingkat Pelayanan Pejalan Kaki.....	12
II. 4 Ruas Jalan	14
II. 5 Fasilitas Penyeberangan Sebidang Pejalan Kaki	14
II. 6 Penentuan Fasilitas Penyeberangan.....	15

II. 7	<i>Sketch Up</i>	16
BAB III METODE PENELITIAN.....		17
III.1	Lokasi Penelitian.....	17
III.2	Alat Penelitian	18
III.3	Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	18
III.4	Teknik Analisis Data.....	20
III.4.1	Analisis Volume Pejalan Kaki	20
III.4.2	Analisis Arus Pejalan Kaki	20
III.4.3	Analisis Kecepatan Pejalan Kaki.....	20
III.4.4	Analisis Volume Kendaraan	21
III.4.5	Analisis Kecepatan Kendaraan.....	22
III.4.6	Analisis Kepadatan Pejalan Kaki.....	22
III.4.7	Analisis Ruang Pejalan Kaki.....	22
III.4.8	Analisis <i>Level of service</i>	22
III.4.9	Analisis Lebar Jalur Pejalan Kaki	24
III.4.10	Menentukan Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki.....	24
III.5	Diagaram Alir Penelitian	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		27
IV.1	Kondisi Eksisiting dan Tingkat Pelayanan Fasilitas Pejalan Kaki	27
IV.1.1	Kondisi Geometrik Kawasan Wisata Punclut.....	27
IV.1.2	Kondisi Eksisting Kawasan Wisata Punclut.....	28
IV.1.3	Karakteristik Pejalan Kaki.....	33
IV.1.4	Karakteristik Lalu Lintas Kendaraan	40
IV.2	Kebutuhan Fasilitas Pejalan Kaki	44
IV.2.1	Fasilitas Pejalan Kaki Menyusuri	44
IV.2.2	Pembahasan Fasilitas Pejalan Kaki Menyusuri	45
IV.2.3	Fasilitas Pejalan Kaki Menyeberang.....	49

IV.3 Perancangan Desain Fasilitas Pejalan Kaki	51
IV.3.1 Desain Fasilitas Pejalan Kaki Menyusuri.....	51
IV.3.2 Desain Fasilitas Pejalan Kaki Menyebrang.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	54
V. 1 Kesimpulan	54
V. 2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Penelitian Terdahulu.....	4
Tabel II. 1 Tabel LoS Pejalan Kaki (Permen PU no 3 Tahun 2014).....	12
Tabel II. 2 Tabel Penentuan Jenis Penyeberangan (Pedoman Perencanaan Jalur Pejalan Kaki pada Jalan Umum)	16
Tabel III. 1 Alat Penelitian.....	18
Tabel III. 2 Tabel LoS Pejalan Kaki (PERMEN PU No 3 Tahun 2014)	23
Tabel III. 3 Tabel Penentuan Jenis Penyeberangan (Pedoman Perencanaan Jalur Pejalan Kaki pada Jalan Umum)	25
Tabel IV. 1 Kondisi Geometrik Jalan Kawasan Wisata Punclut	28
Tabel IV. 2 Rambu Lalu Lintas Jalur Pejalan Kaki Kawasan Wisata Punclut.....	30
Tabel IV. 3 Volume Pejalan Kaki.....	34
Tabel IV. 4 Arus Pejalan Kaki	35
Tabel IV. 5 Kecepatan Pejalan Kaki	36
Tabel IV. 6 Kepadatan Pejalan Kaki	37
Tabel IV. 7 Ruang Pejalan Kaki	38
Tabel IV. 8 Tingkat Pelayanan Pada Jalan Kawasan Wisata Punclut.....	40
Tabel IV. 9 Volume Lalu Lintas Kawasan Wisata Punclut (Hasil Analisis, 2021)	41
Tabel IV. 10 Data Kecepatan Jalan Kawasan Wisata Punclut	43
Tabel IV. 11 Kecepatan Gabungan Jalan Kawasan Wisata Punclut	43
Tabel IV. 12 Volume Pejalan Kaki Kawasan Wisata Punclut	44
Tabel IV. 13 Rekomendasi Lebar Trotoar pada Kawasan Wisata Punclut.....	45
Tabel IV. 14 Perhitungan PV ²	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Ilustrasi Ruang Gerak Pemakai Kruk dan Tuna Netra	7
Gambar II. 2 Ilustrasi Ruang Gerak Pemakai Kursi Roda.....	8
Gambar II. 3 Ilustrasi Kemiringan Jalur Pejalan Kaki	9
Gambar III. 1 Peta Kawasan Wisata Punclut	17
Gambar IV. 1 Kondisi Eksisiting Jalan Kawasan Wisata Punclut.....	27
Gambar IV. 2 Penampang Melintang Jalan Kawasan Wisata Punclut	27
Gambar IV. 3 Unsafe Action	28
Gambar IV. 4 Unsafe Condition	29
Gambar IV. 5 Kondisi <i>Zebra cross</i> Kawasan Wisata Bagian Atas	32
Gambar IV. 6 Kondisi <i>Zebra cross</i> Parkir Motor	32
Gambar IV. 7 Kondisi Jalur Pejalan Kaki Kawasan Wisata Punclut	33
Gambar IV. 8 Penempatan Rambu pada Pot Lampu Hias	48
Gambar IV. 9 Contoh <i>Stepnosing/Karet Anti Slip</i>	49
Gambar IV. 10 Contoh Pagar Pengaman Jalur Pejalan Kaki.....	49
Gambar IV. 11 Rekomendasi Lebar Jalur Pejalan Kaki	51
Gambar IV. 12 Rekomendasi Jalur Pejalan Kaki	51
Gambar IV. 13 Rekomendasi Penambahan Pagar Pengaman	52
Gambar IV. 14 <i>Zebra cross</i> tanpa <i>Pelican crossing</i>	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Formulir Survei Volume Pejalan Kaki	60
Lampiran 2 Formulir Survei Kecepatan Pejalan Kaki.....	61
Lampiran 3 Formulir Survei Volume Kendaraan	63
Lampiran 4 Formulir Survei Kecepatan Kendaraan.....	64

INTISARI

Fasilitas pejalan kaki menjadi hal terpenting bagi pejalan kaki untuk menciptakan jalur pejalan kaki yang berkeselamatan, aman, dan nyaman. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan pasal 131 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pejalan kaki berhak mendapatkan fasilitas pendukung berupa trotoar,tempat penyeberangan ,dan fasilitas lainnya, dimana fasilitas tersebut harus memerhatikan faktor keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Kawasan Wisata Punclut merupakan salah satu tempat wisata yang berada di Kabupaten Bandung Barat, Jalur Pejalan Kaki di Kawasan Wisata Punclut ternyata tidak berfungsi dengan maksimal karena fasilitas pejalan yang kaki yang kurang memadai seperti penggunaan material pada jalur pejalan kaki yang kurang tepat sehingga menyebabkan permukaan jalur pejalan kaki menjadi licin. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk memperbaiki fasilitas pejalan kaki pada Kawasan Wisata Punclut agar lebih lengkap, aman, nyaman, dan *humanis* untuk pejalan kaki yang melintas.

Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menganalisis tingkat pelayanan (*Level of service*), menganalisis penentuan kebutuhan fasilitas pejalan kaki baik yang menyusuri ataupun yang menyebrang, dengan hasil dalam bentuk angka dan dalam pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Kawasan Wisata Punclut Kabupaten Bandung Barat.

Dari hasil analisis menyatakan karakteristik pejalan kaki di Kawasan Wisata Punclut memiliki ruang pejalan kaki sebesar 7,4 m²/orang dengan tingkat pelayanan (*Level of service*) yaitu B, sedangkan untuk arus pejalan kaki yaitu 5,4 org/m/menit dengan tingkat pelayanan A, dan terakhir kecepatan pejalan kaki yaitu 34,33 dengan tingkat pelayanan F. Usulan fasilitas pejalan kaki yang direkomendasikan antara lain pelebaran jalur pejalan kaki sebesar 1,58 m, penambahan *step nosing* karet pada permukaan jalan, pemasangan pagar pengaman, dan penambahan rambu pada jalur pejalan kaki.

Kata Kunci : Fasilitas pejalan kaki, Analisis tingkat pelayanan (*Level of service*), Analisis penentuan kebutuhan fasilitas pejalan kaki, Tingkat pelayanan

ABSTRACT

Pedestrian facilities are the most important thing for pedestrians to create safe, secure and comfortable pedestrian paths. This is stated in Road Transport Traffic Regulation Number 22 of 2009 article 131 paragraph 1 which states that pedestrians are entitled to support facilities in the form of sidewalks, crossings, and other facilities, where these facilities must pay attention to convenient, security, and safety factors. The Punclut Tourism Area is one of the tourist attractions in West Bandung Regency, the Pedestrian Path in the Punclut Tourism Area does not function optimally due to inadequate pedestrian facilities such as the use of materials on the pedestrian path that are not appropriate, causing the surface of the pedestrian path is slippery. The purpose of this study was to improve pedestrian facilities in the Punclut Tourism Area to make it more complete, safe, comfortable, and humane for pedestrians passing by.

This research used descriptive and quantitative method. This research analyzed the Level of service, analyzed determining the need of crossed and pass by pedestrians. The result presented with numbers and the data collected with observation and documentation. This research was conducted at Punclut Tourism Area, at West Bandung Regency.

From the results of the analysis, it is stated that the characteristics of pedestrians in the Punclut Tourism Area have a pedestrian space of 7.4 m²/person with a B scored of Level of service, while the pedestrian flow is 5.4 people/m/min with a level of service is A, and finally the pedestrian speed is 34.33 with F scored service level. The recommended pedestrian facilities proposals include widening the pedestrian path by 1.58 m such as, adding rubber step nosing on the road surface, installing safety fences, and adding signs on the pedestrian path.

Keywords: *Pedestrian facilities, Level of service analysis, Analysis of determining the need for pedestrian facilities, Level of service*