

LAPORAN
PRAKTEK KERJA PROFESI II
DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL



disusun oleh:

Dias Aulia Nurlaeli : 17.I.0367
Fajar Hadi Jatmiko : 17.I.0426
Justice Prima Ramadhan : 17.I.0403
Laksmi Urbaningrum : 17.I.0376
Sir Badar Lintang Muhammad: 17.I.0474
Wafa Nakhlah Wira Pertiwi : 17.I.0388

PROGRAM STUDI
DIV MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
TEGAL
2021

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI II DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL



disusun oleh:

Dias Aulia Nurlaeli : 17.I.0367

Fajar Hadi Jatmiko : 17.I.0426

Justice Prima Ramadhan : 17.I.0403

Laksmi Urbaningrum : 17.I.0376


Sir Badar Lintang Muhammad: 17.I.0474

Wafa Nakhlah Wira Pertiwi : 17.I.0388


Mengetahui dan mengesahkan:

Tanggal:

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul,


ARIS SUHARYANTA, S.Sos, MM
NIP. 19640617 198703 1 009

Pembimbing Lapangan,


Wahyu Tri Wicaksono, S.S.T(TD)
NIP. 19820620 201001 1 015

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI I
DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG**

disusun oleh:

Dias Aulia Nurlaeli : 17.I.0367

Fajar Hadi Jatmiko : 17.I.0426

Justice Prima Ramadhan : 17.I.0403


Sir Badar Lintang Muhammad: 17.I.0474

Wafa Nakhlah Wira Pertiwi : 17.I.0388

Telah disetujui:

Tanggal :

Pembimbing 1


AHMAD BASUKI, S.Psi., M.Sc.
NIP.19830925 200812 1 001

Pembimbing 2


LANGGENG ASMORO, S.Pd.,M.Si
NIP. 19930907 201902 1 001

Mengetahui:
Ketua Program Studi
Diploma 4 Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan



HANENDYO PUTRO, MT
NIP.19700519 199301 1 001

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI
DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL**

disusun oleh:

Dias Aulia Nurlaeli : 17.I.0367

Fajar Hadi Jatmiko : 17.I.0426

Justice Prima Ramadhan : 17.I.0403

Sir Badar Lintang Muhammad: 17.I.0474

Wafa Nakhlah Wira Pertiwi : 17.I.0388

Telah diseminarkan:

Tanggal:

Ketua Sidang

AHMAD BASUKI S.Psi., M.Sc.
NIP.19700519 199301 1 001


Penguji 1

JOKO SISWANTO,S.Kom., M.Kom
NIP.19880528 201902 1 002


Penguji 2

HANENDYO PUTRO, MT
NIP.19830925 200812 1 001

Tanda tangan
.....
Tanda tangan
.....
Tanda tangan
.....



Mengetahui:
Ketua Program Studi
Diploma 4 Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan



HANENDYO PUTRO, MT
NIP.19700519 199301 1 001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat diselesaikan "Buku Kinerja Keselamatan Jalan di Kabupaten Bantul". Penulis menyadari dalam penyusunan Buku Kinerja Keselamatan Transportasi Jalan di Kabupaten Bantul tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Maimunah, S.Si, M.S.E, M.A selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal.
2. Bapak Hanendyo Putro, MT selaku Kepala Program Studi Manajemen Keselamatan Transportasi
3. Bapak Ahmad Basuki, S.Psi., M.Sc. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberi bimbingan dan arahan langsung terhadap penulisan laporan.
4. Bapak Langgeng Asmoro, S.Pd.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan laporan.
5. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang telah menyediakan data terkait dengan Laporan Praktek Kerja Profesi di Kabupaten Bantul.
6. Rekan-rekan taruna Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan Angkatan VII serta semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan praktek kerja profesi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dari materi maupun teknik penyajiannya. Maka dari itu kritik dan saran kami harapkan guna kesempurnaan laporan umum ini.

Bantul, April 2021

Tim PKP Bantul

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DARI DINAS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	22
I.1 Latar Belakang	22
I.2 Tujuan.....	2
I.3 Manfaat.....	3
I.4 Ruang Lingkup	3
I.5 Waktu dan Pelaksanaan.....	5
I.6 Sistematika Penulisan Laporan.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM.....	7
II.1. Lokasi Praktek Kerja Profesi	7
II.1.1. Kondisi Geografis	7
II.1.2. Kondisi Topografi.....	8
II.1.3. Data Kependudukan.....	9
II.1.4. Kondisi Transportasi.....	13
II.2. Metode Pelaksanaan	14
II.3. Pengumpulan data	14
II.3.1. Kinerja Penyelenggaraan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan.....	15
II.3.2. Analisis Keselamatan Jalan	19
II.3.3. Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan.....	19
BAB III KINERJA PENYELENGGARAAN RUNK	21
III.1 Pilar I Manajemen Jalan yang Berkeselamatan	21
III.1.1 Penyelarasan dan Koordinasi Keselamatan Jalan.....	21
III.1.2 Protokol Kelalulintasan Kendaraan Darurat.....	26

III.1.3 Riset Keselamatan Jalan	29
III.1.4 Survailans Cedera (<i>Surveillance Injury</i>).....	29
III.1.5 Dana Keselamatan	31
III.1.6 Kemitraan Keselamatan Jalan	34
III.1.7 Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum.....	34
III.1.8 Penyempurnaan Regulasi Keselamatan Jalan.....	50
III.2 Pilar II Jalan yang Berkeselamatan	51
III.2.1 Badan Jalan yang Berkeselamatan.....	53
III.2.2 Perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan jalan.....	62
III.2.3 Standar Kelaikan Jalan yang Berkeselamatan	67
III.2.4 Lingkungan Jalan yang Berkeselamatan	68
III.3 Pilar III Kendaraan yang Berkeselamatan	70
III.3.1 Kepatuhan Pengoperasian Kendaraan.....	70
III.3.2 Penyelenggaraan dan Perbaikan Prosedur Uji Berkala	73
III.3.3 Pembatasan Kecepatan Pada Kendaraan.....	83
III.3.4 Penanganan <i>Overloading</i>	83
III.3.5 Penghapusan Kendaraan	84
III.3.6 Standar Keselamatan Kendaraan Angkutan Umum.....	85
III.4 Pilar IV Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan	86
III.4.1 Kepatuhan Pengoperasian Kendaraan.....	87
III.4.2 Pemeriksaan Kondisi Pengemudi	88
III.4.3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Sistem Uji SIM	89
III.4.4 Pembinaan Teknis Sekolah Mengemudi.....	94
III.4.5 Penanganan Terhadap 5 Faktor Risiko Utama Plus.....	95
III.4.6 Penggunaan Elektronik Penegak Hukum	96
III.4.7 Pendidikan Formal dan Informal Keselamatan Jalan.....	97
III.4.8 Kampanye Keselamatan	98
III.5 Pilar V Penanganan Korban Pasca Kecelakaan.....	99
III.5.1 Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu	100
III.5.2 Sistem Komunikasi Gawat Darurat <i>One Access Code</i> (Nomor Darurat) 114	
III.5.3 Penjamin Korban Kecelakaan yang Dirawat di Rumah Sakit Rujukan 115	
III.5.4 Asuransi Pihak Ketiga	118
III.5.5 Pengalokasian Premi Asuransi untuk Dana Keselamatan Jalan	118

III.5.6 Program Rehabilitasi Pasca Kecelakaan	120
III.5.7 Riset Penanganan Korban Kecelakaan	121
III.6 Pembahasan	121
III.6.1 Pencapaian RUNK	121
III.6.2 Pilar I Manajemen Keselamatan Jalan	122
III.6.3 Pilar II Jalan yang Berkeselamatan	126
III.6.4 Pilar III Kendaraan yang Berkeselamatan	129
III.6.5 Pilar IV Perilaku Pengguna Jalan Yang Berkeselamatan	134
III.6.6 Pilar V Penanganan Korban Pasca Kecelakaan	139
BAB IV ANALISIS KESELAMATAN JALAN	143
IV.1 Indeks Fatalitas	144
IV.2 Analisis Kejadian Kecelakaan	149
IV.2.1 Tipe Kecelakaan	149
IV.2.2 Faktor Penyebab Kecelakaan	151
IV.2.3 Kendaraan yang Terlibat Kecelakaan	153
IV.2.5 Profesi yang Terlibat Kecelakaan	156
IV.2.6 Waktu Kejadian Kecelakaan	158
IV.2.7 Lokasi Kejadian Berdasarkan Status Jalan	159
IV.2.8 Kepemilikan SIM	161
IV.2.9 Kejadian Kecelakaan Berdasarkan Hari Kejadian	162
IV.2 Identifikasi DRK/DPK	164
IV.3.1 Metode Z-Score	164
IV.3.2 Metode EAN	166
IV.3.3 Metode Cusum	168
IV.3 Perangkingan	170
BAB V PENANGANAN DAERAH RAWAN KECELAKAAN	173
V.1 Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan	173
V.2 Lokasi 1 Jalan Bantul (Nasional)	175
V.1.1 Kondisi Umum	175
V.1.2 Kondisi Lalu Lintas	176
V.1.3 Karakteristik Kecelakaan	178
V.1.4 Diagram Kecelakaan	188
V.1.5 Kondisi Jalan dan Perlengkapan Jalan	190
V.1.6 Kecepatan Kendaraan	195
V.1.7 Perilaku Pengemudi	197

V.1.8 Perilaku Pejalan Kaki	200
V.1.9 Konflik Lalu Lintas.....	200
V.1.10 Usulan Penanganan	202
V.2 Lokasi 2 Jalan Parangtritis (Provinsi)	205
V.2.1. Kondisi Umum	205
V.2.2. Kondisi Lalu Lintas	206
V.2.3. Karakteristik Kecelakaan.....	208
V.2.4. Diagram Kecelakaan.....	218
V.2.5. Kondisi Jalan dan Perlengkapan Jalan.....	220
V.2.6. Kecepatan Kendaraan	229
V.2.7. Perilaku Pengemudi	231
V.2.8. Perilaku Pejalan Kaki	233
V.2.9. Konflik Lalu Lintas.....	234
V.2.10.Usulan Penanganan	237
V.3 Lokasi 3 Jalan Jendral Sudirman (Kabupaten)	241
V.3.1. Kondisi Umum	241
V.3.2. Kondisi Lalu Lintas	242
V.3.3. Karakteristik Kecelakaan.....	244
V.3.4. Diagram Kecelakaan.....	256
V.3.5. Kondisi Jalan dan Perlengkapan Jalan.....	258
V.3.6. Kecepatan Kendaraan	264
V.3.7. Perilaku Pengemudi	266
V.3.8. Perilaku Pejalan Kaki	269
V.3.9. Konflik Lalu Lintas.....	270
V.3.10.Usulan Penanganan	271
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	273
A. Kesimpulan	273
B. Saran.....	274
DAFTAR PUSTAKA	276
LAMPIRAN.....	278
Lampiran 1 Analisis Daerah Rawan Kecelakaan dengan Metode Z-Score Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020	278
Lampiran 2 Analisis Daerah Rawan Kecelakaan dengan Metode EAN Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020	295

Lampiran 3 Analisis Daerah Rawan Kecelakaan dengan Metode Cusum di Ruas Jalan Bantul..... 316

Lampiran 4 Analisis Daerah Rawan Kecelakaan dengan Metode Cusum di Ruas Jalan Parangtritis 322

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Data Kependudukan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, 2021).....	11
Tabel II. 2 Pertumbuhan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul (Badan Pusat Statistik Kab.Bantul, 2021)	13
Tabel III. 1 Forum LLA Tahun 2021	24
Tabel III. 2 Dana Keselamatan Tahun 2018-2020 Kabupaten Bantul.....	33
Tabel III. 3 Data Trayek Kendaraan Angkutan Umum yang Masih Beroperasi di Kabupaten Bantul (Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2021)	36
Tabel III. 4 Daftar Kendaraan Bus Koperasi "ABADI" Bantul Tahun 2018.....	38
Tabel III. 5 Peraturan tentang Keselamatan Jalan	50
Tabel III. 6 Kondisi Jalan di Kabupaten Bantul	54
Tabel III. 7 Kriteria dalam Penanganan Berdasarkan Kategori dari Kerusakan Jalan.	56
Tabel III. 8 Persyaratan Teknis dan Laik Jalan	70
Tabel III. 9 Tenaga Penguji pada UPT PKB	73
Tabel III. 10 Pelanggaran berdasarkan Jenis Pelanggaran (Polres Kabupaten Bantul,2021)	86
Tabel III. 11 Daftar Nomor Telepon Jejaring PSC Kabupaten Bantul	101
Tabel III. 12 Tenaga Medis yang Kompeten di Kabupaten Bantul	105
Tabel III. 13 Daftar Rumah Sakit di Kabupaten Bantul	116
Tabel III. 14 Besaran Premi Asuransi dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP.16/PMK.010/2017.....	118
Tabel III. 15 Penetapan Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008	119
Tabel III. 16 Daftar Penelitian Penanganan Korban Kecelakaan.....	121
Tabel III. 17 Checklist Pencapaian Hasil Indikator dalam Pilar I Manajemen Keselamatan Jalan	122
Tabel III. 18 Presentase Variabel Pilar I	125
Tabel III. 19 Checklist Pencapaian Hasil Indikator dalam Pilar II Jalan yang Berkeselamatan.....	126

Tabel III. 20 Prosentase Variabel Pilar II.....	129
Tabel III. 21 Checklist Pencapaian Hasil Indikator dalam Pilar III Kendaraan yang Berkeselamatan	129
Tabel III. 22 Prosentase Variabel Pilar III.....	133
Tabel III. 23 Checklist Pencapaian Hasil Indikator dalam Pilar IV Perilaku Pengguna Jalan Yang Berkeselamatan.....	134
Tabel III. 24 Prosentase Variabel Pilar IV	138
Tabel III. 25 Checklist Pencapaian Hasil dari Indikator dalam Pilar V Penanganan Korban Pasca Kecelakaan	139
Tabel III. 26 Prosentase Variabel Pilar V	141
Tabel III. 27 Persentase Pencapaian RUNK Jalan 2011-2035 di Kabupaten Bantul.....	142
Tabel IV. 1 Data Laka 2016-2020 (<i>SATLANTAS POLRES Bantul, 2021</i>)	143
Tabel IV. 2 Tingkat Kecelakaan per 100.000 Penduduk di Kabupaten Bantul (Hasil Analisis Tim PKP Kabupaten Bantul, 2021).....	145
Tabel IV. 3 Indeks Fatalitas per 10.000 kendaraan (Hasil Analisis Tim PKP Kabupaten Bantul, 2021).....	146
Tabel IV. 4 Indeks Keparahan (Hasil Analisis Tim PKP Kabupaten Bantul, 2021)	147
Tabel IV. 5 Indeks fatalitas Berdasarkan Kilometer Panjang Jalan	148
Tabel IV. 6 Karakteristik Tipe Kecelakaan tahun 2016-2020 (Satlantas Polres Bantul, 2020).	150
Tabel IV. 7 Faktor Penyebab Kecelakaan (Satlantas Polres Bantul, 2021).....	151
Tabel IV. 8 Kendaraan yang Terlibat Kecelakaan (Satlantas Polres Bantul, 2021)	153
Tabel IV. 9 Usia yang Terlibat Kecelakaan (Satlantas Polres Bantul, 2021).....	155
Tabel IV. 10 Profesi yang Terlibat Kecelakan (Satlantas Polres Bantul, 2021) 156	
Tabel IV. 11 Kejadian Kecelakaan berdasarkan Waktu Kejadian (Satlantas Polres Bantul, 2021)	158
Tabel IV. 12 Lokasi Kejadian Kecelakaan Berdasarkan Status Jalan (Satlantas Polres Bantul, 2021)	160
Tabel IV. 13 Kejadian laka Berdasarkan Kepemilikan SIM (Satlantas Polres Bantul, 2021)	161
Tabel IV. 14 Kejadian Kecelakaan Berdasarkan Hari Kejadian.....	163

Tabel IV. 15 Perhitungan Standar Deviasi (Hasil Analisis, 2021).....	165
Tabel IV. 16 Klasifikasi dalam penentuan daerah rawan kecelakaan metode Z-score (Austroad, 1992).....	166
Tabel IV. 17 Nilai Bobot Keparahan (<i>Soemitro, 2005</i>)	167
Tabel IV. 18 Penentuan Lokasi Rawan Kecelakaan dengan Metode Cusumm (<i>Austroad, 1992</i>).....	169
Tabel IV. 19 Penetapan Lokasi Rawan Kecelakaan.....	170
Tabel IV. 20 Tipe Kecelakaan di Jalan Sudirman.....	256
Tabel V. 1 Kapasitas Jalan Bantul	177
Tabel V. 2 Kejadian Kecelakaan berdasarkan waktu Kejadian	178
Tabel V. 3 Keterlibatan Kendaraan dalam Kecelakaan di Jalan Bantul	181
Tabel V. 4 Kronologi kejadian kecelakaan di Jalan Bantul (SATLANTAS POLRES BANTUL, 2021)	182
Tabel V. 5 Tipe Kecelakaan di Jalan Bantul.....	188
Tabel V. 6 Temuan Masalah Rambu Lalu Lintas Jalan Bantul KM 7-8.....	192
Tabel V. 7 Jumlah Kendaraan Sampel pada Survei Kecepatan Sesaat (Hasil Analisis Tim PKP Kabupaten Bantul, 2021).....	195
Tabel V. 8 Kecepatan rata-rata di Jalan Bantul km 7-8 (Hasil Analisis Tim PKP Kabupaten Bantul, 2021).....	195
Tabel V. 9 Kecepatan persentil ke-85 Jalan Bantul km 7-8 (Hasil Analisis Tim PKP Kabupaten Bantul, 2021).....	196
Tabel V. 10 Pelanggaran Lalu Lintas di Jalan Bantul KM 7-8 (<i>Hasil Analisis, 2021</i>).....	197
Tabel V. 11 Data Pejalan Kaki di Jalan Bantul KM 7-8 (<i>Sumber: Hasil Analisis, 2021</i>).....	200
Tabel V. 12 Hasil survei konflik lalu lintas Jalan Bantul Km 7-8.....	201
Tabel V. 13 Jenis Konflik Lalu lintas Jalan Jalan Bantul Km 7-8.....	201
Tabel V. 14 Inti Permasalahan di Jalan Bantul	202
Tabel V. 15 Kondisi Eksisting dan Kondisi Rekomendasi Jalan Bantul	202
Tabel V. 16 Hasil Survey Inspeksi Perlengkapan Jalan Bantul Km 7- 8 (<i>Sumber: Hasil Analisis, 2021</i>)	203
Tabel V. 17 Kapasitas Jalan Parangtritis.....	206
Tabel V. 18 Kejadian Kecelakaan berdasarkan waktu Kejadian.....	208
Tabel V. 19 Keterlibatan Kendaraan dalam Kecelakaan di Jalan Parangtritis ...	210
Tabel V. 20 Kronologi Kejadian Kecelakaan di Jalan Parangtritis (SATLANTAS POLRES BANTUL, 2021)	212
Tabel V. 21 Tipe Kecelakaan di Jalan Parangtritis.....	218
Tabel V. 22 Temuan Masalah Rambu Lalu Lintas Jalan Parangtritis KM 4-5 (<i>Sumber: Hasil Survei, 2021</i>).....	224
Tabel V. 23 Jumlah Kendaraan Sampel pada Survei Kecepatan Sesaat (Hasil Analisis Tim PKP Kabupaten Bantul, 2021).....	229

Tabel V. 24 Kecepatan rata-rata di Jalan Parangtritis km 4-5 (Hasil Analisis Tim PKP Kabupaten Bantul, 2021).....	230
Tabel V. 25 Kecepatan persentil ke-85 Jalan Parangtritis km 4-5 (Hasil Analisis Tim PKP Kabupaten Bantul, 2021).....	230
Tabel V. 26 Pelanggaran Lalu Lintas di Jalan Parangtritis KM 4-5.....	231
Tabel V. 27 Data Pejalan Kaki di Jalan Parangtritis KM 4-5 (Sumber: Hasil Analisis, 2021).....	234
Tabel V. 28 Hasil survei konflik lalu lintas Jalan Parangtritis km 4-5 Bantul.....	236
Tabel V. 29 jenis Konflik Lalu lintas Jalan Parangtritis km 4-5.....	236
Tabel V. 30 Inti Permasalahan di Jalan Parangtritis	237
Tabel V. 31 Kondisi Eksisting dan Kondisi Rekomendasi rambu batas Kecepatan.	238
Tabel V. 32 Kondisi Eksisting dan Kondisi Rekomendasi pita pengaduh.....	239
Tabel V. 33 Hasil Survey Inspeksi Perlengkapan Jalan Parangtritis Km 4-5	240
Tabel V. 34 Perhitungan Kapasitas Jalan.....	243
Tabel V. 35 Kejadian Kecelakaan Berdasarkan Waktu Kejadian di Jalan Jendral Sudirman.....	244
Tabel V. 36 Keterlibatan Kendaraan dalam Kecelakaan di Jalan Jendral Sudirman	246
Tabel V. 37 Kronologi Kecelakaan di Jalan Jendral Sudirman (SATLANTAS POLRES BANTUL, 2021)	249
Tabel V. 38 Jumlah Kendaraan Sampel pada Survei Kecepatan Sesaat (Hasil Analisis Tim PKP Kabupaten Bantul, 2021).....	265
Tabel V. 39 kecepatan rata-rata di Jalan Jendral Sudirman (Hasil Analisis Tim PKP Kabupaten Bantul, 2021).....	265
Tabel V. 40 Kecepatan persentil ke-85 Jalan Jendral Sudirman Bantul (Hasil Analisis Tim PKP Kabupaten Bantul, 2021).....	265
Tabel V. 41 Pelanggaran Lalu Lintas di Jalan Jendral Sudirman STA 0+000 - 1+000 (Sumber: Hasil Survei, 2021).....	267
Tabel V. 42 Data Pejalan Kaki di Jalan Jendral Sudirman (<i>Sumber : Hasil Analisis, 2021</i>).....	269
Tabel V. 43 Hasil survei konflik lalu lintas Jalan Jendral Sudirman	270
Tabel V. 44 Jenis Konflik Lalu lintas Jalan Jendral Sudirman	271
Tabel V. 45 Inti Permasalahan di Jalan Jendral Sudirman.....	271
Tabel V. 46 Kondisi Eksisting dan Kondisi Rekomendasi Rambu Batas Kecepatan	272

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Logo Kabupaten Bantul (www.bantulkab.go.id).....	7
Gambar II. 2 Peta Administrasi Kabupaten Bantul Provinsi D.I.Y (petatematikindo.wordpress.com)	8
Gambar II. 3 Grafik Penduduk Kabupaten Bantul Berdasarkan Jenis Kelamin (Badan Pusat Statistik, Kabupaten Bantul).....	9
Gambar II. 4 Bagan Alir.....	14
Gambar III. 1 Forum LLAJ.....	26
Gambar III. 2 Layanan PSC 119 Kabupaten Bantul (Sumber : Dinkes Kabupaten Bantul, 2020).....	28
Gambar III. 3 Alur Konsolidasi Antara Pihak Polres Bantul dengan Rumah Sakit	30
Gambar III. 4 Tampilan Data Kecelakaan di Indonesia Selama Triwulan Terakhir dalam Website IRSMS	31
Gambar III. 5 Penertiban angkutan umum.....	49
Gambar III. 6 Informasi Sosial Media DPUPKP Bantul	52
Gambar III. 7 Peta Jaringan Jalan Kabupaten Bantul	53
Gambar III. 8 Metode Pertama Urutan Penanganan Kerusakan Jalan	55
Gambar III. 9 Metode Kedua Urutan Penanganan Kerusakan Jalan.....	55
Gambar III. 10 Penambalan jalan yang berlubang	57
Gambar III. 11 Penanganan jalan berlubang.....	59
Gambar III. 12 Penanganan genangan air	60
Gambar III. 13 Penanganan jalan licin.....	61
Gambar III. 14 Perbaikan bahu jalan	61
Gambar III. 15 Perlengkapan pekerjaan jalan	63
Gambar III. 16 Pemasangan Perambuan Sementara	64
Gambar III. 17 Penanganan ruas jalan daerah rawan kecelakaan.....	66
Gambar III. 18 Pelaksaaan Kegiatan Uji Petik	72
Gambar III. 19 Kegiatan ram check	72
Gambar III. 20 Bagan Alir Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantul.	76
Gambar III. 21 Alat dan uji emisi gas buang	78

Gambar III. 22 Pemeriksaan bagian bawah kendaraan (uji lorong)	78
Gambar III. 23 Pengukuran intensitas cahaya.....	79
Gambar III. 24 Pengukuran efisiensi gaya penggereman dan penyimpangannya	79
Gambar III. 25 Penimbangan berat kendaraan	80
Gambar III. 26 Aplikasi online Sipentol.....	81
Gambar III. 27 Dinas Perhubungan Melakukan PPNS	83
Gambar III. 28 Pemeriksaan kendaraan overloading	84
Gambar III. 29 Angkutan Umum.....	85
Gambar III. 30 Persentase Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Bantul (Hasil Analisis Tim PKP Bantul, 2021).....	87
Gambar III. 31 Inspeksi kepatuhan pengoperasian kendaraan	88
Gambar III. 32 Pembuatan/perpanjang sim dengan protokol kesehatan	89
Gambar III. 33 Ruang uji teori pembuatan sim.....	90
Gambar III. 34 Sertifikat instruktur penguji sim.....	90
Gambar III. 35 Prosedur Penerbitan SIM Baru dan Perpanjangan.....	91
Gambar III. 36 Materi Ujian Praktek SIM	91
Gambar III. 37 dokumentasi taruna pada saat mengunjungi lapangan praktik sim	92
Gambar III. 38 Data produksi Satpas SIM dan SIM Keliling di tahun 2020	93
Gambar III. 39 Data Poduksi SIM SATPAS RES BANTUL	93
Gambar III. 40 Berkunjung ke LPK Perintis.....	95
Gambar III. 41 Kegiatan polres bantul.....	96
Gambar III. 42 Alur proses e-tilang tampilan data pelanggar yang diinput oleh polisi.....	97
Gambar III. 43 Sosialisasi kepada pelajar di Kabupaten Bantul.....	97
Gambar III. 44 Sosialisasi kepada pelajar sejak dini di Kabupaten Bantul.....	98
Gambar III. 45 Hiburan pada kegiatan Milenial Road Safety Festival di Bantul	99
Gambar III. 46 Mobil ambulan PSC (119) Kabupaten Bantul	105
Gambar III. 47 Bagian dalam mobil ambulan PSC (119) Kabupaten Bantul...	105
Gambar III. 48 PSC (119) Bantul sebagai pemenang Gold Award Inovasi SPGDT (Sumber : Dinas Kesehatan Bantul, 2019).....	111
Gambar III. 49 Piagam Penghargaan PSC (119) Kabupaten Bantul (Dokumentasi Tim PKP Kabupaten Bantul)	111

Gambar III. 50 Alur Pelayanan PSC (119) Kabupaten Bantul (Dokumentasi Tim PKP Kabupaten Bantul, 2021).....	112
Gambar III. 51 Uji coba ketanggapdaruratan kecelakaan oleh Tim PSC Bantul (PSC (119) Kabupaten Bantul, 2019)	113
Gambar III. 52 Uji coba ketanggapdaruratan kecelakaan oleh Tim PSC Bantul (PSC (119) Kabupaten Bantul, 2019)	113
Gambar III. 53 Sosialisasi uji ketanggapdaruratan kecelakaan oleh Tim PSC Bantul (PSC (119) Kabupaten Bantul, 2019).....	114
Gambar IV. 1 Jumlah Kejadian Kecelakaan Tahun 2016-2020	144
Gambar IV. 2 Indeks Fatalitas per 100.000 penduduk.....	145
Gambar IV. 3 Indeks Fatalitas per 10.000 Kendaraan	146
Gambar IV. 4 Indeks Keparahan.....	147
Gambar IV. 5 Indeks Fatalitas Berdasarkan kilometer Panjang Jalan	149
Gambar IV. 6 Karakteristik Tipe Kecelakaan tahun 2016-2020 (Satlantas Polres Bantul, 2020).	150
Gambar IV. 7 Persentase Karakteristik Tipe Kecelakaan tahun 2016-2020 (Satlantas Polres Bantul, 2020).	151
Gambar IV. 8 Faktor Penyebab Kecelakaan Tahun 2016-2020	152
Gambar IV. 9 Persentase Faktor Penyebab Kecelakaan.....	152
Gambar IV. 10 Kendaran yang Terlibat Kecelakaan	154
Gambar IV. 11 Persentase Kendaraan yang Terlibat Kecelakaan	154
Gambar IV. 12 Usia yang Terlibat Kecelakaan.....	155
Gambar IV. 13 Persentase Usia yang Terlibat Kecelaakaan	156
Gambar IV. 14 Profesi yang Terlibat Kecelakaan	157
Gambar IV. 15 Profesi yang Terlibat Kecelakaan	158
Gambar IV. 16 Kejadian Kecelakaan Berdasarkan Waktu Kejadian.....	159
Gambar IV. 17 Persentase Kejadian Kecelakaan Berdasarkan Waktu Kejadian	159
Gambar IV. 18 Lokasi Kejadian Kecelakaan Berdasarkan Status Jalan	160
Gambar IV. 19 Persentase Lokasi Kejadian Kecelakaan Berdasarkan Status Jalan	161
Gambar IV. 20 Kejadian Laka Berdasarkan Kepemilikan SIM.....	162
Gambar IV. 21 Persentase Kejadian Laka Berdasarkan Kepemilikan SIM	162

Gambar IV. 22 Kejadian Kecelakaan Berdasarkan Hari Kejadian	163
Gambar IV. 23 Pesentase Kejadian Kecelakaan Berdasarkan Hari Kejadian ..	164
Gambar IV. 24 Kondisi Ruas Jalan Bantul KM 7-8.....	191
Gambar IV. 25 Kondisi Bahu Jalan Bantul KM 7-8	191
Gambar IV. 26 Kondisi Marka Jalan Bantul KM 7-8	194
Gambar IV. 27 Kondisi Marka Jalan Parangtritis KM 4-5.....	226
Gambar IV. 28 Kondisi APILL di Jalan Parangtritis KM 4-5.....	228
Gambar IV. 29 Kondisi Warning Light di Jalan Parangtritis KM 4-5.....	229
Gambar IV. 30 diagram kecelakaan di Jalan Jendral Sudirman	256
Gambar IV. 31 Tipe Kecelakaan Jalan Jendral Sudirman	257
Gambar IV. 32 Kondisi Ruas Jalan Jendral Sudirman dengan Perkerasan Aspal	260
Gambar IV. 33 Kondisi Ruas Jalan Jendral Sudirman dengan Perkerasan Paving Blok.....	260
Gambar IV. 34 Kondisi Bahu Jalan Jendral Sudirman.....	261
Gambar IV. 35 Kondisi Marka Jalan Jendral Sudirman	262
Gambar IV. 36 Kondisi PJU yang menyala di Jalan Jendral Sudirman	263
Gambar IV. 37 Kondisi PJU yang mati di Jalan Jendral Sudirman	263
Gambar IV. 38 Kondisi APILL di Jalan Jendral Sudirman	264
Gambar V. 1 Jalan Bantul KM 7-8.....	176
Gambar V. 2 Kejadian kecelakaan berdasarkan waktu kejadian di Jalan Bantul	179
Gambar V. 3 Usia yang terlibat kecelakaan di Jalan Bantul	180
Gambar V. 4 Korban Kecelakaan Berdasarkan Jenis Kelamin di Jalan Bantul ..	180
Gambar V. 5 Keterlibatan Kendaraan dalam Kecelakaan di Jalan Bantul.....	181
Gambar V. 6 Diagram kecelakaan di Jalan Bantul	188
Gambar V. 7 Tipe Kecelakaan Jalan Bantul	189
Gambar V. 8 Pelanggaran Penggunaan Helm di Jalan Bantul KM 7-8.....	198
Gambar V. 9 Pelanggaran Penggunaan Lampu Utama di Jalan Bantul KM 7-8	199
Gambar V. 10 Pelanggaran Melawan Arus Lalu Lintas di Jalan Bantul KM 7-8	199
Gambar V. 11 Perilaku Pejalan Kaki di Jalan Bantul KM 7-8.....	200
Gambar V. 12 Usulan Penanganan Pengecatan Ulang Marka Jalan.....	204
Gambar V. 13 Jalan Parangtritis KM 4-5	205

Gambar V. 14 Kejadian kecelakaan berdasarkan waktu kejadian di Jalan Parangtritis	208
Gambar V. 15 Usia yang terlibat kecelakaan di Jalan Parangtritis	209
Gambar V. 16 Korban Kecelakaan Berdasarkan Jenis Kelamin di Jalan Parangtritis.	210
Gambar V. 17 Keterlibatan Kendaraan dalam Kecelakaan di Jalan Bantul	211
Gambar V. 18 Diagram kecelakaan di Jalan Parangtritis.....	218
Gambar V. 19 Tipe Kecelakaan Jalan Parangtritis	219
Gambar V. 20 Kondisi Ruas Jalan Parangtritis KM 4-5.....	222
Gambar V. 21 Kondisi Bahu Jalan Parangtritis KM 4-5	223
Gambar V. 22 Kondisi PJU Menyala di Jalan Parangtritis KM 4-5.....	227
Gambar V. 23 Kondisi PJU Tidak Menyala di Jalan Parangtritis KM 4-5.....	227
Gambar V. 24 Pelanggaran Penggunaan Helm di Jalan Parangtritis KM 4-5 <i>(Sumber : Hasil Survei, 2021)</i>	232
Gambar V. 25 Pelanggaran Penggunaan Lampu Utama di Jalan Parangtritis KM 4-5.....	233
Gambar V. 26 Perilaku Pejalan Kaki di Jalan Parangtritis KM 4-5	234
Gambar V. 27 Lokasi Survei Konflik lalin di jalan Parangtritis	235
Gambar V. 28 Usulan Penanganan Pemasangan APILL	240
Gambar V. 29 Jalan Jendral Sudirman	242
Gambar V. 30 Kejadian Kecelakaan Berdasarkan Waktu Kejadian di Jalan Jendral Sudirman.....	245
Gambar V. 31 Korban Kecelakaan berdasarkan usia di Jalan Jendral Sudirman	246
Gambar V. 32 Korban Kecelakaan Berdasarkan Jenis Kelamin di Jalan Jendral Sudirman.....	246
Gambar V. 33 Persentase Keterlibatan Kendaraan dalam Kecelakaan di Jalan Jendral Sudirman.....	248
Gambar V. 34 Kondisi Eksisting Jalan Jendral Sudirman STA 0+500	258
Gambar V. 35 Kondisi Eksisting Jalan Jendral Sudirman STA 1+000	259
Gambar V. 36 Pelanggaran Penggunaan Helm di Jalan Jendral Sudirman.....	267
Gambar V. 37 Pelanggaran Penggunaan Lampu Utama di Jalan Jendral Sudirman.....	268

Gambar V. 38 Perilaku Pejalan Kaki di Jalan Jendral Sudirman 270

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Analisis Daerah Rawan Kecelakaan dengan Metode Z-Score Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020.....	278
Lampiran 2 Analisis Daerah Rawan Kecelakaan dengan Metode EAN Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020	295
Lampiran 3 Analisis Daerah Rawan Kecelakaan dengan Metode Cusum di Ruas Jalan Bantul	316
Lampiran 4 Analisis Daerah Rawan Kecelakaan dengan Metode Cusum di Ruas Jalan Parangtritis	322