

**LAPORAN**  
**MAGANG 1**  
**DI TERMINAL TIPE A BULUPITU PURWOKERTO**



Disusun oleh :

Kristin Ariyana	: 19.03.0557
Rikza Fatchur Maulana	: 19.03.0596
Sakti Senja Ramadan	: 19.03.0597
Yahya Nur Fauzy	: 19.03.0631

**PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 TEKNOLOGI OTOMOTIF**  
**POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN**  
**TEGAL**  
**2021**

**LAPORAN MAGANG 1**  
**DI**  
**TERMINAL TIPE A BULUPITU PURWOKERTO**

disusun oleh :

Kristin Ariyana	: 19.03.0557
Rikza Fatchur Maulana	: 19.03.0596
Sakti Senja Ramadan	: 19.03.0597
Yahya Nur Fauzy	: 19.03.0631

Mengetahui dan mengesahkan :

Tanggal : 10 September 2021

Kordinator Satuan Pelayanan  
Terminal Tipe A Bulupitu



**Antonius Bayu SDP, S.SiT, M.T**  
**NIP. 19770706 200012 1 001**

Pembimbing Lapangan



**Ahmad Yusuf Ismail**  
**NIP. 19881114 200912 1 003**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**LAPORAN MAGANG 1**  
**DI TERMINAL TIPE A BULUPITU PURWOKERTO**

disusun oleh :

Kristin Ariyana	: 19.03.0557
Rikza Fatchur Maulana	: 19.03.0596
Sakti Senja Ramadan	: 19.03.0597
Yahya Nur Fauzy	: 19.03.0631

Telah disetujui oleh :

Tanggal : 20 September 2021

Pembimbing 1



**Siti Shofiah, S.Si., M.Sc**  
**NIP. 19890919 201902 2 001**

Pembimbing 2



**Langgeng Asmoro, S.Pd., M.Si**  
**NIP. 19930907 201902 1 001**

Mengetahui :

Ketua Program Studi  
Diploma 3 Teknologi Otomotif



**Pipit Rusmandani, S.ST., MT**  
**NIP. 19850605 200812 2 002**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN MAGANG 1**  
**DI TERMINAL BULUPITU TIPE A PURWOKERTO**

disusun oleh

Kristin Ariyana	: 19.03.0557
Rikza Fatchur Maulana	: 19.03.0596
Sakti Senja Ramadan	: 19.03.0597
Yahya Nur Fauzy	: 19.03.0631

Telah diseminarkan:

Tanggal : 24 September 2021

Ketua Sidang

Tanda tangan

**Siti Shofiah, S.Si., M.Sc**  
**NIP. 19890919 201902 2 001**  
Penguji 1



Tanda tangan

**Nugroho Suadi, A.TD., M.T.**  
**NIP. 19571130 198001 1 001**  
Penguji 2



Tanda tangan

**Mokhammad Rifqi Tsani, S.Kom., M.Kom.**  
**NIP. 19890822 201902 1 001**

Mengetahui



Ketua Program Studi  
Diploma 3 Teknologi Otomotif



**Pipit Rusmandani, S.ST., MT**  
**NIP. 19850605 200812 2 002**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Notar :

Program Studi :

Menyatakan bahwa Laporan Magang 1 dengan judul "LAPORAN MAGANG 1 DI TERMINAL TIPE A BULUPITU PURWOKERTO" bersifat asli atau original dan bukan merupakan karya yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah serta disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti bahwa Laporan Magang 1 ini merupakan hasil karya pihak lain, kami bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Purwokerto, 10 September 2021

Tim Penyusun,



Kristin Ariyana

Notar. 19.03.0557



Rikza Fatchur Maulana

Notar. 19.03.0596



Sakti Senja Ramadan

Notar. 19.03.0597



Yahya Nur Fauzy

Notar. 19.03.0631

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat, hidayah dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan Magang 1 yang berjudul "LAPORAN MAGANG 1 DI TERMINAL TIPE A BULUPITU PURWOKERTO", tanpa suatu halangan apapun.

Dalam penulisan laporan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang kami tujukan kepada :

1. Ibu Dr. Siti Maimunah, S.Si., M.S.E., M.A., selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal;
2. Ibu Pipit Rusmandani, S.ST., M.T., selaku Ketua Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif;
3. Bapak Antonius Bayu SDP, S.SiT, M.T., selaku Korsatpel Terminal Bulupitu;
4. Ibu Siti Shofiah, S.Si., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing;
5. Bapak Langgeng Asmoro, S.Pd., M.Si., selaku Dosen Pembimbing;
6. Bapak Ahmad Yusuf Ismail, selaku Dosen Pembimbing Lapangan;
7. Ibu Ghina Lesdianti, A.Md.LLAJ., selaku Dosen Pembimbing Lapangan;
8. Dosen Pengajar Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif;
9. Terminal Tipe A Bulupitu Purwokerto yang telah bersedia menjadi tempat pelaksanaan Magang;
10. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki laporan ini. Penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 10 September 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LAPORAN MAGANG 1 DI TERMINAL TIPE A BULUPITU PURWOKERTO...</b>	<b>i</b>
<b>LAPORAN MAGANG 1 DI TERMINAL TIPE A BULUPITU PURWOKERTO...</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN MAGANG 1 DI TERMINAL TIPE A BULUPITU PURWOKERTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN MAGANG 1 DI TERMINAL BULUPITU TIPE A PURWOKERTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Tujuan.....	1
I.3 Manfaat.....	2
I.4 Ruang Lingkup.....	3
I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang.....	3
I.6 Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>6</b>
II.1 Sejarah dan Perkembangan Terminal.....	6
II.2 Profil Terminal Tipe A Bulupitu.....	7
II.3 Standar Pelayanan Terminal.....	10
II.4 Kelembagaan.....	15
II.4.1 Struktur Organisasi.....	15
II.4.2 Tugas dan Fungsi.....	17
II.5 Fasilitas Sarana dan Prasarana.....	28
<b>BAB III SISTEM PELAYANAN OPERASIONAL.....</b>	<b>41</b>
III.1 Sistem Layanan Operasional.....	41
III.1.1 Keselamatan.....	41
III.1.2 Keamanan.....	41
III.1.3 Kenyamanan.....	42

III.2	SOP dan SPM Pemeriksaan Kendaraan Bermotor .....	42
III.3	Penerapan Pemeriksaan Kendaraan Bemotor .....	51
III.3.1	Kegiatan <i>Ramp Check</i> .....	51
III.3.2	Tabel Sampel Bus .....	57
III.4	Analisis Hasil Kegiatan .....	70
III.4.1	Ramp Check.....	70
III.4.2	Pencatatan Bus .....	71
<b>BAB IV</b>	<b>SISTEM MANAJEMEN DAN KESEHATAN KERJA .....</b>	<b>77</b>
IV.1	Pemenuhan Ketentuan Perundangan.....	77
IV.2	Prosedur Identifikasi Resiko.....	77
IV.3	Analisis K3 dan Pengendalian Resiko .....	78
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>81</b>
V.1	Kesimpulan .....	81
V.2	Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>.....</b>	<b>84</b>



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar II.1</b>	Lokasi Terminal Tipe A Bulupitu .....	8
<b>Gambar II.2</b>	Layout Terminal Tipe A Bulupitu .....	9
<b>Gambar II.3</b>	Bagan Kelembagaan Koordinator Terminal.....	16
<b>Gambar II.4</b>	Jalur Keberangkatan .....	32
<b>Gambar II.5</b>	Jalur Kedatangan.....	32
<b>Gambar II.6</b>	Ruang Tunggu .....	32
<b>Gambar II.7</b>	Tempat Parkir Kendaraan .....	33
<b>Gambar II.8</b>	Fasilitas Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	33
<b>Gambar II.9</b>	Perlengkapan Jalan.....	33
<b>Gambar II.10</b>	Taman Edukasi Keselamatan Jalan.....	33
<b>Gambar II.11</b>	Ruang Pembelian Tiket Bus .....	34
<b>Gambar II.12</b>	Pusat Informasi .....	34
<b>Gambar II.13</b>	Papan Perambuan dalam terminal.....	34
<b>Gambar II.14</b>	Tempat penurunan penumpang .....	35
<b>Gambar II.15</b>	Ruang Laktasi .....	35
<b>Gambar II.16</b>	CCTV.....	35
<b>Gambar II.17</b>	Pelayanan Keamanan .....	36
<b>Gambar II.18</b>	Ruang Istirahat Awak Bus .....	36
<b>Gambar II.19</b>	Area Pengendapan .....	36
<b>Gambar II.20</b>	Kantin .....	36
<b>Gambar II.21</b>	Pos Kesehatan .....	37
<b>Gambar II.22</b>	Peribadatan .....	37
<b>Gambar II.23</b>	Ruang Merokok.....	37
<b>Gambar II.24</b>	Alat Pemadam Api Ringan (APAR).....	38
<b>Gambar II.25</b>	Toilet .....	38
<b>Gambar II.26</b>	Pereduksi Pencemaran Udara dan Kebisingan .....	38
<b>Gambar II.27</b>	Kebersihan, Perawatan Termnial, Janitor .....	39
<b>Gambar II.28</b>	Lajur difabel.....	39
<b>Gambar II.29</b>	Tempat Parkir Bus.....	39
<b>Gambar II.30</b>	Eskalator .....	40
<b>Gambar II.31</b>	Anjungan Tunai Mandiri (ATM) .....	40
<b>Gambar III.1</b>	Kegiatan <i>Ramp Check</i> Terminal Bulupitu .....	52
<b>Gambar III.2</b>	Formulir Inspeksi <i>Ramp Check</i> .....	53
<b>Gambar III.3</b>	Diagram Perbandingan Antara Kendaraan Laik Jalan dan Tidak Laik Jalan.....	71
<b>Gambar III.4</b>	Grafik Kedatangan Bus AKAP .....	74
<b>Gambar III.5</b>	Grafik Keberangkatan Bus AKAP.....	75
<b>Gambar III.6</b>	Grafik Kedatangan Bus AKDP .....	75
<b>Gambar III.7</b>	Grafik Keberangkatan Bus AKDP.....	76
<b>Gambar IV.1</b>	Kegiatan <i>Ramp Check</i> .....	78
<b>Gambar IV.2</b>	Ruang Pos Pelayanan Kesehatan.....	78
<b>Gambar IV.3</b>	Jalur Kedatangan Bus.....	79
<b>Gambar IV.4</b>	Alat Pemadam Api Ringan.....	79

**Gambar IV.5** Rambu-Rambu Titik Kumpul .....80

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel I.1</b> Jadwal Kegiatan Magang .....	3
<b>Tabel II.1</b> Rincian Fasilitas Terminal Tipe A Bulupitu .....	9
<b>Tabel II.2</b> Keterangan Jabatan Pada Bagan.....	16
<b>Tabel II.3</b> Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang Terminal .....	29
<b>Tabel II.4</b> Fasilitas Terminal Bulupitu Purwokerto .....	31
<b>Tabel III.1</b> Kesesuaian SOP dan SPM Pemeriksaan Kendaraan Bermotor .....	43
<b>Tabel III.2</b> Sampel bus acak minggu pertama.....	57
<b>Tabel III.3</b> Sampel bus acak minggu kedua .....	60
<b>Tabel III.4</b> Sampel bus acak minggu ketiga .....	64
<b>Tabel III.5</b> Sampel bus acak minggu keempat .....	67
<b>Tabel III.6</b> Kedatangan dan keberangkatan bus selama empat minggu.....	71
<b>Tabel IV.1</b> Hasil Penilaian dan Pengendalian Risiko di Pintu dan Jalur Masuk Terminal .....	78

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran <i>Log Book</i> .....	84
--------------------------------	----