

**LAPORAN  
MAGANG 1  
DI TERMINAL TIPE A TINGKIR SALATIGA**



Disusun oleh :

FADIA QATRUNADA	:	19.03.0552
KELVIN HIDAYAT	:	19.03.0589
ALVIE FAIZUDIN ACHMAD	:	19.03.0604
DHIMAS ONNY PURNAMA JATI	:	19.03.0610

**PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 TEKNOLOGI OTOMOTIF  
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN  
TEGAL  
2021**

# **LAPORAN MAGANG 1**

## **DI TERMINAL TIPE A TINGKIR SALATIGA**



disusun oleh:

FADIA QATRUNADA	:	19.03.0552
KELVIN HIDAYAT	:	19.03.0589
ALVIE FAIZUDIN ACHMAD	:	19.03.0604
DHIMAS ONNY PURNAMA JATI	:	19.03.0610

Mengetahui dan mengesahkan:

Salatiga, 10 September 2021

Koordinator Satuan Pelayanan  
Terminal Tipe A Tingkir Salatiga

Pembimbing Lapangan

A handwritten signature in black ink, appearing to read "R. Tubagus Kresno W.S.H." followed by a dash and a signature line.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "R. Tubagus Kresno W.S.H." followed by a dash and a signature line.

**R. Tubagus Kresno W.S.H.**  
**NIP. 19650523 199403 1 002**

**R. Tubagus Kresno W.S.H.**  
**NIP. 19650523 199403 1 002**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
LAPORAN MAGANG  
DI TERMINAL TIPE A TINGKIR SALATIGA**

disusun oleh :

FADIA QATRUNADA	:	19.03.0552
KELVIN HIDAYAT	:	19.03.0589
ALVIE FAIZUDIN ACHMAD	:	19.03.0604
DHIMAS ONNY PURNAMA JATI	:	19.03.0610

Telah disetujui oleh :

Tanggal: 22 September 2021

Pembimbing 1


Pembimbing 2



(Ethys Pranoto, S.T., M.T)  
NIP. 19800602 200912 1 001

(Suprapto Hadi, MT)  
NIP. 19911205201902 1 002

Mengetahui,

Ketua Program studi  
Diploma 3 Teknologi Otomotif  


(Pipit Rusmandani, S.ST., MT)  
NIP. 198506052008122002

# **HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN MAGANG DI TERMINAL TIPE A TINGKIR SALATIGA**

disusun oleh:

FADIA QATRUNADA	:	19.03.0552
KELVIN HIDAYAT	:	19.03.0589
ALVIE FAIZUDIN ACHMAD	:	19.03.0604
DHIMAS ONNY PURNAMA JATI	:	19.03.0610

Telah diseminarkan:

Tanggal: 23 September 2021

Penguji 1

Tanda tangan

(Ethys Pranoto, S.T., M.T)  
NIP. 19800602 200912 1 001



Penguji 2

Tanda tangan

(Rizki Hardimansyah, S.ST., M.Sc)  
NIP. 19890804 201012 1 005



Penguji 3


Tanda tangan

(Dr. Agus Sahri, ATD., MT)  
NIP. 195608081980031021



Mengetahui,

Ketua Program studi  
Diploma 3 Teknologi Otomotif



(Pipit Rusmandani, S.ST., MT)  
NIP. 198506052008122002

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Notar : .....

Program Studi : .....

Menyatakan bahwa Laporan Magang dengan judul "LAPORAN MAGANG 1 DI TERMINAL TIPE A TINGKIR SALATIGA" bersifat asli atau orisinal dan bukan merupakan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah serta disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti bahwa Laporan Magang 1 ini merupakan hasil karya pihak lain, kami bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Salatiga, 10 September 2021

Tim Penyusun,

Fadia Qatrunada




19.03.0552



Kelvin Hidayat

19.03.0589



Alvie Faizudin Achmad

19.03.0604



Dhimas Onny Purnama Jati

19.03.0610

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, karena berkat Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan laporan Magang 1 di Terminal Tipe A Tingkir Salatiga dengan lancar dan tanpa suatu halangan apapun.

Dalam penulisan laporan ini, kami ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang kami tujuhan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuasaan serta ridhoNya kepada kami, mulai dari awal hingga pembuatan laporan ini sampai selesai.
2. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya baik secara moril ataupun material kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya bisa mengenyam pendidikan yang terbaik.
3. Ibu Dr. Siti Maimunah, S.Si., M.S.E., M.A., selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal.
4. Bapak Isman Djulfi, S.T., M.AP., selaku Kepala Sub Bagian Akademik yang telah mendukung kegiatan Magang.
5. Ibu Pipit Rusmandani, S.ST., M.T., selaku Ketua Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah mendukung kegiatan Magang.
6. Bapak Tubagus Kresno W, SH., selaku Kordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Tingkir Salatiga.
7. Bapak Ethys Pranoto, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing Magang yang telah memberikan bimbingan dan pendampingan baik selama kegiatan Magang maupun penulisan laporan.
8. Bapak Suprapto Hadi, M.T., selaku dosen pembimbing Magang yang telah memberikan bimbingan dan pendampingan baik selama kegiatan Magang maupun penulisan laporan.
9. Terminal Tipe A Tingkir Salatiga yang telah bersedia menjadi tempat pelaksanaan Magang.
10. Seluruh kakak- kakak serta rekan – rekan semua dan pihak lainnya yang tentunya tidak dapat kami sebut satu per satu yang juga ikut mendukung kami serta memberikan motivasi dan dukungan kepada kami.

Selanjutnya, kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan

saran yang membangun untuk memperbaiki laporan ini. Kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Salatiga, 10 September 2021

Penulis,

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>II</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>III</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>IV</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>V</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>X</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>XI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Ruang Lingkup .....	2
I.3 Tujuan .....	2
I.4 Manfaat.....	3
I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	3
I.6 Sistematika Penulisan Laporan.....	3
<b>BAB II GAMBARAN UMUM 5</b>	
II.1 Sejarah dan Perkembangan Lokasi .....	5
II.2 Profil.....	5
II.2.1 Visi.....	5
II.2.2 Misi.....	5
II.2.3 Tujuan.....	6
II.2.3 Kebijakan dan Sasaran .....	6
II.3 Kelembagaan.....	8
II.3.1 Struktur Organisasi .....	8
II.3.2 Sumber Daya Manusia .....	8
II.3.3 Tugas dan Fungsi .....	10
II.4 Fasilitas Sarana dan Prasarana.....	15
II.4.1 Sketsa dan Lokasi Terimal Tingkir Salatiga.....	15
II.4.2 Dokumentasi Gedung & Fasilitas TTA Tingkir Salatiga.....	16
<b>BAB II SISTEM LAYANAN OPERASIONAL23</b>	
III.1 Sistem Layanan Operasional .....	23
III.1.1 Keselamatan.....	23
III.1.2 Keamanan.....	25
III.1.3 Kenyamanan.....	27

III.2 SOP dan SPM Pemeriksaan Kendaraan Bermotor .....	28
III.3 Sistem Pemeriksaan <del>Ramak</del> .....	38
III.3.1 Kebijakan Sistem <del>Ramak</del> .....	38
III.3.2 Ruang Lingkup <del>Ramak</del> .....	38
III.3.3 Sarana dan Prasarana <del>Ramak</del> .....	40
III.4 Hasil <del>Ramak</del> .....	41
III.5 Analisis Hasil Kegiatan.....	45
<b>BAB IV</b>	
<b>SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN &amp; KESEHATAN KERJA.....</b>	<b>54</b>
IV.1. Pemenuhan Ketentuan Perundangan .....	56
IV.2. Prosedur Identifikasi Resiko.....	57
IV.3 Analisis Penilaian dan Pengendalian Resiko.....	57
IV.4 Penerapan Tanggap Darurat.....	59
IV.5 Keselarasan antara terminal dengan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor .....	58
<b>BAB V</b>	
<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>61</b>
V.1 Kesimpulan .....	61
V.2 Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar II.1 Struktur Organisasi.....	8
Gambar II.2 Layout Terminal Tingkir Salatiga .....	15
Gambar II.3 Terminal Tingkir Salatiga .....	16
Gambar II.4 Jalur Kedatangan dan Keberangkatan Barat.....	17
Gambar II.5 Jalur Kedatangan dan Keberangkatan Utara .....	17
Gambar II.6 Ruang Tunggu .....	17
Gambar II.7 Tempat Parkir Roda Dua .....	18
Gambar II.8 Tempat Parkir Roda Empat .....	18
Gambar II.9 Pos Pemantauan dan Keamanan .....	18
Gambar II.10 Area Pengendapan Bus.....	19
Gambar II.11 Tolitet / WC.....	19
Gambar II.12 Ruang Isolasi.....	19
Gambar II.13 Waterbarier & Rambu .....	20
Gambar II.14 Papan Informasi .....	20
Gambar II.15 Kios Agen.....	20
Gambar II.16 Kios Kuliner .....	21
Gambar II.17 Kios Kelontong .....	21
Gambar II.18 Masjid.....	21
Gambar II.19 Genset.....	22
Gambar III.1 Penjagaan di Jalur Keberangkatan Bus .....	23
Gambar III.2 Pendataan penumpang .....	24
Gambar III.3 Pengecekan Suhu Penumpang .....	25
Gambar III.4 Pengecekan Alat Pemecah Kaca.....	25
Gambar III.5 Pengecekan APAR .....	26
Gambar III.6 Pelaksanaan Kegiatan Rampchcek.....	26
Gambar III.7 Sosialisasi Penerapan Prokes di Dalam Bus.....	28
Gambar III.8 Formulir Inspeksi Rumah.....	34
Gambar III.9 Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bus.....	40
Gambar III.10 Diagram Perbandingan Bus .....	40
Gambar III.11 Surat Tilang .....	48
Gambar III.12 Diagram Perbandingan Bus Tidak Laik Jalan.....	49
Gambar III.13 Pendataan Bus.....	50
Gambar III.14 Jumlah Penumpang .....	54
Gambar III.15 Keterangan Penumpang.....	54

## **DAFTAR TABEL**

Tabel II.1 Luas Tempat.....	16
Tabel III.1 Kesesuaian SOP dan SPM dengan pemeriksaan dilapangan .....	30
Tabel III.2 Sampel bus acak minggu 1 & 2.....	36
Tabel III.3 Sampel bus acak minggu 3 & 4.....	38
Tabel III.4 Data Bus dan Jumlah Penumpang .....	48
Tabel III.5 Data penumpang.....	51
Tabel IV.1 Analisis Penilaian dan Pengendalian Resiko .....	44